



SBPB PARNAÍBA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO S/A

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PARNAÍBA

PREFEITO DR. JOÃO SILVA FILHO

RELATÓRIO ANUAL - 2023

Em atendimento ao Ofício Circular nº 68/2023/SEAD-PI/GAB/SUPARC/CMOG

Parnaíba, 27 de fevereiro de 2024

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2023.....	6
2.1. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA.....	6
2.1.1. Predial.....	7
2.1.2. Veículos e Equipamentos	46
2.1.3. Pista e Pátio	52
2.1.4. Áreas verdes	57
2.1.5. Aquisições e Locações	65
2. TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	70
2.2. TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES	70
2.2.1. Treinamento de Segurança Operacional, Fraseologia e Direção defensiva em Aeroportos (DDA)	70
2.2.2. Treinamento de Conscientização de Segurança contra Atos de Interferência Ilítica – AVSEC (Aviation Security)	71
2.2.3. Evento SGSO – Campanha de Coleta F.O.D.....	72
2.2.4. Evento SGSO – Alerta de Segurança Operacional	73
2.2.5. Capacitação de Segurança contra Atos de Interferência Ilícita – AVSEC (Aviation Security).....	74
2.3. PROJETOS DE INVESTIMENTOS E OBRAS DE ENGENHARIA	77
2.3.1. Projeto Preventivo de Incêndio.....	77
2.3.2. Projeto de Drenagem do Sítio Aeroportuário	77
2.3.3. Licenciamento Ambiental.....	77

2.3.4. PROJETO DE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS DO SISTEMA DE PISTAS E PÁTIO	78
2.3.4.1. Pista de Pouso e Decolagem	78
2.3.4.2. Pista de Táxi	79
2.3.4.3. Pátio de Aeronaves	79
2.3.5. Implantação do Cercamento Operacional e Patrimonial	81
2.4. PARCERIAS	81
2.4.1. Parceria Prefeitura de Parnaíba	81
2.4.2. Parceria UFDPAR	82
2.5. OUTRAS ATIVIDADES E INVESTIMENTOS	82
2.5.1. Distrato do Contrato com a Empresa SOCICAM	82
2.6. AÇÕES SOCIAIS E EVENTOS	83
2.6.1. Ação Dia das Crianças	83
2.6.2. Outros Eventos	84
2.6.3. Visitas Governamentais	85
2.7. CUSTOS OPERACIONAIS E DE INVESTIMENTOS	87
2.8. MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS E AERONAVES	88
3. REGISTRO/INVENTÁRIO DOS BENS REVERSÍVEIS DO ANO DE 2023	90
3.1. Móveis rotativos:	90
3.2. Máquinas e equipamentos rotativos:	93
3.3. Equipamentos de Proteção Individual (EPI):	94
3.4. Relação de bens que não foram encontrados:	95
3.5. Relação de bens devolvidos a SETRANS:	101
3.6. Relação de bens enviados à doação:	102
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ANTERIOR	104

4.1. Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.....	104
4.2. Abril e Maio de 2023.	107
4.3. Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2023.....	113
5. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE 2023.....	116
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	117

1. APRESENTAÇÃO

A SBPB Parnaíba Sociedade de Propósito Específico S/A, AEROPHB vencedora da Concorrência Pública nº 02/2021, tem como objeto a administração, conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação aeroportuária do Aeroporto de Parnaíba/Prefeito Doutor João Silva Filho (SBPB), localizado no município de Parnaíba - PI, conforme Contrato nº 01/2022.

Em cumprimento às regras contratuais, seguindo as diretrizes do Manual de Gestão de Contratos de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado do Piauí (PIAUÍ, 2018) e em estrito atendimento às determinações exaradas pela Secretaria de Administração do Estado do Piauí, a concessionária apresenta o panorama geral sobre os resultados obtidos durante o ano de 2023.

Este relatório contempla as atividades desempenhadas pela Concessionária e está dividido nos seguintes itens:

1. Atividades do 4º trimestre de 2023;
2. Registro/inventário dos bens;
3. Pesquisa de satisfação dos usuários;
4. Relatório das atividades realizadas no ano de 2023;
5. Resultados contábeis do ano de 2023;

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2023


2.1. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Este capítulo apresenta todas as atividades de manutenção e revitalização da infraestrutura aeroportuária realizadas no quarto trimestre de 2023.

As ações foram separadas em áreas nos subcapítulos, de modo a propiciar melhor compreensão sobre o escopo dos trabalhos.

2.1.1. PREDIAL

Ação	Escopo	Área
Iluminação externa do aeroporto	Aquisição de novos refletores e instalação no jardim do aeroporto, parte externa	Fachada



Ação	Escopo	Área
Letreiro Aero PHB	Instalação do letreiro Aero PHB na fachada do aeroporto	Fachada




Ação	Escopo	Área
Reforma na marquise	Reparo na marquise do lado externo do aeroporto, após colisão de caminhão	Fachada



Ação	Escopo	Área
Higienização do bebedouro	Limpeza e troca dos filtros do bebedouro	TPS



Ação	Escopo	Área
Higienização das janelas e vidros	Limpeza profunda remoção de restos de adesivos e tinta antiga das janelas e vidros	Área operacional – lado ar




Ação	Escopo	Área
Higienização do ar-condicionado	Limpeza dos filtros do ar-condicionado no canal de inspeção	TPS - Canal de Inspeção



Ação	Escopo	Área
Higienização do ar-condicionado	Limpeza dos filtros do ar-condicionado	TPS – Salas administrativas



Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Reparo na porta de entrada do aeroporto	TPS




Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Manutenção do piso de borracha do 1º andar do TPS	TPS



Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Aplicação de novos adesivos de segurança	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção e limpeza das placas de sinalização	Após recuperamos algumas placas avariadas por condições ambientais, fizemos a manutenção da lona e a limpeza para serem recolocadas no sítio aeroportuário.	Geral




Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Recolocação das placas de sinalização no sítio aeroportuário	Área operacional




Ação	Escopo	Área
Retirada de entulho	Demolição da estrutura em desuso dentro da área operacional	Área operacional




Ação	Escopo	Área
Retirada dos extintores de incêndio para recarga	Foi realizada a recarga de 24 extintores de incêndio	Geral




Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Revitalização do raio-x	TPS - Canal de Inspeção



Ação	Escopo	Área
Higienização no canal de inspeção	Limpeza e manutenção da esteira do raio x do canal de inspeção	TPS - Canal de Inspeção




Ação	Escopo	Área
Higienização de portas	Limpeza detalhada da porta do COA	Área operacional





Ação	Escopo	Área
Higienização área externa	Limpeza e revitalização do piso para tirar as marcas de tinta e marcas de cimento antigos.	Área operacional – Piso da área do mirante – lado ar



Ação	Escopo	Área
Manutenção do banheiro	Substituição da papelreira do banheiro masculino	TPS



Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Instalação do letreiro Aeroporto de Parnaíba marquise do lado ar	Área operacional – lado ar






Ação	Escopo	Área
Manutenção hidráulica	Recuperação da pia da lavanderia da sala da limpeza	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção hidráulica	Reforço do isolamento no dreno do ar-condicionado	Geral



Ação	Escopo	Área
Manutenção no telhado	Reparo no telhado do TPS	TPS




Ação	Escopo	Área
Troca do telhado	Troca de todas as telhas do telhado da área onde ficam as malas dos passageiros	Ladro Ar - Operacional



Ação	Escopo	Área
Reforma do telhado	Troca de todas as telhas do telhado, reforços e troca dos batentes de sustentação e pintura	Área operacional – lado ar – Oficina



Ação	Escopo	Área
Reforma do telhado	Reforma das telhas e estrutura da garagem da área da oficina, após colisão do veículo da Polícia Federal que solicitou o espaço para fazer um treinamento, durante uma manobra de instrução houve a colisão danificando grande parte do telhado que havíamos acabado de fazer.	Área operacional – lado ar – Oficina




Ação	Escopo	Área
Reforma do telhado	Conclusão da reforma da estrutura e telhado da oficina após a colisão do carro da Polícia Federal em treinamento	Área operacional – lado ar – Oficina




Ação	Escopo	Área
Reforma da Área da Oficina	Início da reforma das instalações da nova oficina	Área operacional - Oficina





Ação	Escopo	Área
Reforma da Área da Oficina	Substituição do chuveiro na área da nova oficina	Área operacional - Oficina




Ação	Escopo	Área
Reforma da Área da Oficina	Substituição do vaso sanitário, pintura, troca de azulejos, troca de dispenser de papel e sabonete líquido, limpeza e higienização do banheiro da nova oficina	Área operacional - Oficina






Ação	Escopo	Área
Reforma da Área da Oficina	Limpeza profunda do piso após reforma na área da nova oficina	Área operacional - Oficina



Ação	Escopo	Área
Reforma da Área da Oficina	Reforma finalizada na área da nova oficina	Área operacional - Oficina




Ação	Escopo	Área
Área da Oficina	Limpeza e organização da sala de manutenção	Área operacional - Oficina



Ação	Escopo	Área
Manutenção da comunicação	Reparo no <i>hot line</i>	SCI



Ação	Escopo	Área
Manutenção de câmeras	Configuração e ajuste da imagem das câmeras	Geral



Ação	Escopo	Área
Manutenção de câmeras	Conferência do armazenamento do sistema de gravação dos HD's das câmeras	Geral



Ação	Escopo	Área
Manutenção de câmeras	Atualização do sistema de monitoramento de câmeras	Geral



Ação	Escopo	Área
Manutenção computador	Configuração do computador do credenciamento PC GER	TPS – sala administrativa



Ação	Escopo	Área
Manutenção computador	Compra de uma CPU para o sistema de monitoramento CFTV da guarita dos vigilantes	Area Operacional – Guarita dos Vigilantes



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Conserto do nobreak	Geral



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Substituição de cabos e organização da fiação do check-in	TPS




Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Ajustes e substituição da tubulação do ar-condicionado	TPS – lado ar



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Divisão do circuito elétrico na área da nova oficina	Área operacional - Oficina



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Conclusão da iluminação na área da nova oficina	Área operacional - Oficina



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Substituição da caixa dos disjuntores dos refletores	Área operacional – lado ar




Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Manutenção dos refletores de 400w que apresentava curto-circuito	Área operacional – lado ar



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Manutenção dos refletores de 400w que apresentava curto-circuito	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Distribuição de carga no Quadro geral de distribuição.	Área operacional – lado ar



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Reparo no circuito de iluminação área da limpeza.	Área operacional




Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Reparo no sistema de proteção contra descargas atmosféricas	TPS - Telhado



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Manutenção do compressor de ar da SCI	SCI



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Conserto da geladeira	SCI



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Troca de lâmpadas do auditório	TPS



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Reparo no transformador de energia	KF - Casa de Força



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Retirada do transformador da casa de força para manutenção	KF - Casa de Força



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Retorno e instalação do transformador da casa de força	KF - Casa de Força




Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Manutenção na rede elétrica	Geral – Área Externa – Estacionamento



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Reparo na rede de alta tensão	Geral – Área Externa – Estacionamento



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Reparo na rede de alta tensão	Geral – Área Externa – Estacionamento




Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Instalação da iluminação da casa de força e farol rotativo	KF - Casa de Força



Ação	Escopo	Área
Manutenção do balizamento	Reparo nos circuitos 1 e 2 do balizamento	Área operacional – lado ar



Ação	Escopo	Área
Manutenção do balizamento	Troca de fiação no circuito do balizamento	Área operacional – lado ar



Ação	Escopo	Área
Manutenção do balizamento	Reparo no circuito dos balizamentos	Área operacional – lado ar



Ação	Escopo	Área
Manutenção do balizamento	Correção da corrente do circuito 01 do balizamento	Área operacional – lado ar



Ação	Escopo	Área
Reabastecimento	Reabastecimento do combustível do gerador da casa de força	KF – Casa de Força




Ação	Escopo	Área
Obra de expansão Sessão Contra Incêndio - SCI	Início da construção de mais dois cômodos	SCI



2.1.2. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS


Ação	Escopo	Área
Manutenção mecânica	Troca dos 04 pneus da Hilux (faísca móvel)	SCI



Ação	Escopo	Área
Manutenção mecânica	Troca dos 02 pneus traseiros da L200 (manutenção móvel)	Geral



Ação	Escopo	Área
Manutenção mecânica	Troca das baterias da Hilux e da Ambulância	SCI



Ação	Escopo	Área
Funilaria e pintura	Remoção dos adesivos antigos para início da pintura	SCI



Ação	Escopo	Área
Funilaria e pintura	Remoção dos adesivos antigos para início da pintura	SCI



Ação	Escopo	Área
Funilaria e pintura	Realização do serviço de funilaria para retira de ferrugem e buracos no carro contra incêndio	SCI



Ação	Escopo	Área
Funilaria e pintura	Início de pintura do carro contra incêndio 01	SCI



Ação	Escopo	Área
Funilaria e pintura	Finalização da pintura do carro contra incêndio 01	SCI



Ação	Escopo	Área
Funilaria e pintura	Início da pintura do carro contra incêndio 02	SCI




Ação	Escopo	Área
Funilaria e pintura	Finalização da pintura do carro contra incêndio 02	SCI



Ação	Escopo	Área
Manutenção mecânica	Troca do pneu dianteiro do carro contra incêndio 02 (pneu rasgado)	SCI




Ação	Escopo	Área
Manutenção mecânica	Remendo do pneu traseiro da Hilux (faísca móvel)	SCI




2.1.3. PISTA E PÁTIO

Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Troca de lâmpadas anticolisão do aeroporto	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Retirada da biruta rasgada e instalação da nova	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Foram refeitas as tampas das caixas de passagem pluvial e depois pintadas (cabeceira 10)	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção geral	Foram refeitas as tampas das caixas de passagem e depois pintadas (cabeceira 28)	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Troca das luzes queimadas do balizamento	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Manutenção do farol rotativo	KF – Casa de força



Ação	Escopo	Área
Manutenção elétrica	Realização da limpeza do PAPI para melhor funcionamento (cabeceira 10)	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção na pista	Pintura na área de toque da pista de pouso e decolagem	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Manutenção do pátio de aeronaves	Adição de massa asfáltica no pátio da aviação geral (manobras)	Área operacional



2.1.4. ÁREAS VERDES

Ação	Escopo	Área
Roçagem	Limpeza na área da cerca caída para início da colocação da nova	Área patrimonial





Ação	Escopo	Área
Roçagem	Limpeza e desobstrução das valas de drenagem	Área patrimonial





Ação	Escopo	Área
Roçagem	Limpeza e desobstrução das valas de drenagem	Área patrimonial





Ação	Escopo	Área
Roçagem	Abertura de caminho para ronda no sítio aeroportuário	Área patrimonial



Ação	Escopo	Área
Roçagem	Roçagem na área protegida da cabeceira 28	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Roçagem	Limpeza na área da cerca patrimonial	Área patrimonial



Ação	Escopo	Área
Combate a incêndio	Combate a incêndio da área de vegetação casa de força, realizado pela equipe de bombeiros - Aero PHB	KF – casa de força



Ação	Escopo	Área
Limpeza na área protegida	Retira de entulhos da área protegida	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Drenagem	Implementação da passagem de água, drenagem para o escoamento de água	Área patrimonial



Ação	Escopo	Área
Cerca Operacional	Implantação da nova cerca da área operacional – 70% concluído	Área patrimonial



Ação	Escopo	Área
Vias de acesso	Readequação do estacionamento existente para 57 vagas	Área patrimonial – lado terra




Ação	Escopo	Área
Vias de serviço	Readequação das vias de acesso Parque de Abastecimento de Aeronaves e vias de serviço interna	Área patrimonial – lado ar



2.1.5. AQUISIÇÕES E LOCAÇÕES

Ação	Escopo	Área
Compras	Aquisição de novos refletores para o jardim do aeroporto	TPS



Ação	Escopo	Área
Compras	Compras de botas e EPI para equipe de manutenção.	Geral



Ação	Escopo	Área
Compras	Compras de materiais diversos para manutenção	Geral



Ação	Escopo	Área
Compras	Material para troca do telhado e reforma da oficina e da expansão da SCI	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Compras	Material para pintura da área toque (pista), oficina e viaturas	Área operacional



Ação	Escopo	Área
Compras	Compra de 3 notebooks, 6 conjuntos de teclado e mouse e 1 impressora para o administrativo	Geral



Ação	Escopo	Área
Compras	Uniforme completo para os bombeiros do aeródromo	Geral



Ação	Escopo	Área
Locação de 1 Betoneira	Para trazer mais agilidade nas obras de ampliação da SCI e Oficina	Geral



Ação	Escopo	Área
Locação de caminhão munck, retroescavadeira e caminhão de apoio.	Para realizar os serviços de drenagem, limpeza da área para implantação da nova cerca operacional, retirada de entulho e limpeza da cerca antiga que estava caída.	Área patrimonial



2 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

2.2. TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES

2.2.1. TREINAMENTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL, FRASEOLOGIA E DIREÇÃO DEFENSIVA EM AEROPORTOS (DDA)

Nesse treinamento foi abordado todo o conteúdo conforme previsto no RBAC 153, fraseologia, familiarização em SGSO e os quatro pilares da segurança operacional: Políticas e Objetivos, Gerenciamento do Risco, Garantia e Promoção da Segurança Operacional, incluído o DDA (direção defensiva de aeroportos) para os colaboradores que necessitam utilizar os veículos / viaturas e equipamentos dentro da área operacional. O objetivo do treinamento é compor a divulgação e promoção do SGSO (Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional) contendo ações preventivas, corretivas para a melhoria da Segurança Operacional do Aeroporto Internacional de Parnaíba, além de garantir que todos os setores tenham conhecimento dos procedimentos de segurança do aeroporto e manter um ambiente seguro para os passageiros, tripulação e funcionários. O treinamento visa também promover a conscientização e uma comunicação eficaz em situações de crise e o uso correto de equipamentos de segurança e da fraseologia padrão, além disso busca-se integrar todos os setores do aeroporto para que haja uma atuação coordenada e eficiente em casos de acidentes e incidentes.

Participaram desse treinamento os funcionários do aeroporto, os funcionários da obra da cerca, os funcionários terceirizados e os funcionários da navegação aérea e da companhia aérea Azul.



Foi realizado o mesmo treinamento citado acima para os funcionários da navegação aérea EPTA empresa NAV Brasil e para a equipe da companhia aérea Azul que não puderam participar do treinamento anterior devido a escala de trabalho / férias.

2.2.2. TREINAMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA – AVSEC (AVIATION SECURITY)

Realizamos o evento de treinamento de conscientização de segurança contra atos de interferência ilícita e todo seu conteúdo está previsto no RBAC 107.

Foram abordados os seguintes itens:

- Conceitos e princípios gerais da AVSEC.
- Entidades aeroportuárias e suas responsabilidades pela segurança.
- Regras de credenciamento e de controle de acesso as áreas operacionais do aeródromo.
- Regras de acionamento do plano de contingência do aeródromo.
- Anexos técnicos à Convenção de Aviação Civil Internacional (19 anexos).
- Zoneamento de Segurança.
- Controle de Acesso às Áreas Operacionais.
- Abordagem dos planos e programas contra atos de interferência ilícita:
 - PNAVSEC - Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil;
 - PSA - Programa de Segurança Aeroportuária;
 - PSESCA - Plano de Segurança de Empresa de Serviços e Exploradores de Área Aeroportuária;

- PSOA – Programa de Segurança do Operador Aéreo.

Participaram desse treinamento os funcionários do aeroporto, os funcionários da obra da cerca, os funcionários terceirizados e os funcionários da navegação aérea e da companhia aérea Azul.



2.2.3. EVENTO SGSO – CAMPANHA DE COLETA F.O.D

Esta campanha de conscientização da coleta do FOD (Foreign Object Debris) - Objeto estranho que possa causar dano a aeronave, foi promovido visando compor a divulgação e promoção do SGSO, contendo ações preventivas, corretivas para a melhoria da Segurança Operacional do Aeroporto de Internacional de Parnaíba.

Ação mitigadora realizada: Informativo de Segurança Operacional, coleta e varredura geral de F.O.D

Participaram desse evento os funcionários de todos os setores do aeroporto (bombeiros, administrativo, limpeza, manutenção e fiscais de pátio).



2.2.4. EVENTO SGSO – ALERTA DE SEGURANÇA OPERACIONAL

Nesse treinamento foi apresentado aos colaboradores de todos os setores do aeroporto os doze vilões da segurança operacional, que causaram um impacto muito grande para aviação no período pós pandemia e que até hoje percebemos suas sequelas, dentre eles: Complacência, Falta de comunicação, Falta de conhecimento, Distração, Falta de trabalho em equipe, Fadiga, Falta de recursos, Pressão, Falta de assertividade, Estresse, Diminuição da consciência situacional e Normas, o intuito foi alertar a todos envolvidos na segurança do aeroporto incluindo os líderes de equipes e gestores no reforço da supervisão e o incentivo a buscar sempre a melhoria continua da segurança operacional.

Participando dos eventos de SGSO promovidos pelo aeroporto, foi dada a oportunidade de cada representante dos setores falarem um pouco de suas rotinas e

suas operacionalidades. O objetivo do treinamento é compor a divulgação e promoção do SGSO, contendo ações preventivas, corretivas para a melhoria da Segurança Operacional do Aeroporto Internacional de Parnaíba, a ideia do treinamento visa também promover a conscientização do compromisso de cada elo que compõe a segurança operacional.



2.2.5. CAPACITAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA – AVSEC (AVIATION SECURITY)

Contratamos a empresa Airport Training com sede no Rio de Janeiro – RJ para vir ministrar nas dependências do Aeroporto Internacional de Parnaíba os cursos de capacitação e atualização para os funcionários contratados do aeroporto do setor AVSEC e oferecemos o curso para alguns interessados com o intuito de criar um banco de dados de novas contratações.

Após a realização dos cursos, fizemos a contratação de 3 pessoas para trabalhar como APAC (agente de proteção da aviação civil).

Os treinamentos contratados foram:

Curso Formação Básico em Segurança da Aviação Civil e sua respectiva atualização é um curso planejado com a finalidade de consolidar as competências técnicas básicas

necessárias às atividades de Proteção da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita, desenvolvidas pela administração aeroportuária e empresas aéreas.

Pontos principais:

- Responsáveis pelo acesso a Área Restrita (Conferência de credenciais ou passaportes que permita a entrada ARS – Área Restrita de Segurança);
- Inspeção Aleatória;
- Verificação de credenciais e passagens;
- Fazer busca pessoal nos passageiros.

Curso Formação em Inspeção de Segurança em Aviação Civil e sua respectiva atualização, homologado pela ANAC e regido pelo RBAC 110, a pessoa após sua capacitação é capaz de operar os equipamentos de Raios-X, na inspeção de bagagem de mão, bagagem despachada de passageiros, tripulantes e pessoal de serviço, carga e outros itens.

Pontos principais:

- Testar equipamentos (Raio X/ Pórtico detector de metais / Detector Manual de Metais);
- Observar comportamentos suspeitos;
- Inspeccionar passageiros e sua bagagem de mão;
- Inspeccionar malas diplomáticas;
- Detectar itens proibidos e tolerados, avaliando o nível de ameaça do aeródromo;
- Saber como proceder em casos de ameaça de bomba.
- Saber como proceder em casos de passageiros ou tripulantes armados

Curso AVSEC para Operador Aeródromo e sua respectiva atualização é planejado com a finalidade de consolidar as competências técnicas básicas necessárias às atividades do operador de aeródromo na proteção da aviação civil contra Atos de Interferência Ilícita, desenvolvidas pelos operadores de aeródromos.

Pontos principais:

- Coordenar e gerir o setor de segurança aeroportuária (Credenciamento, APAC'S e Vigilantes);
- Administrar os recursos materiais e humanos necessários à aplicação dos controles de segurança previstos na regulamentação;
- Assessorar o responsável pela gestão do aeródromo em assuntos que diz respeito a segurança da Aviação Civil contra Atos Ilícitos (AVSEC), fornecendo subsídios para a tomada de decisões;
- Manter o PSA (Programa de Segurança Aeroportuária) atualizado e compatível com as operações do Aeródromo;
- Gerir ações de contingência;
- Atualizar as informações sobre a segurança do aeródromo e armazenar em banco de dados.



2.3. PROJETOS DE INVESTIMENTOS E OBRAS DE ENGENHARIA

2.3.1. PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

O projeto técnico preventivo de incêndio foi aprovado no dia 09 de janeiro 2024 junto ao CBMEPI. O CBMEPI solicita as vias físicas para numeração do projeto e etiquetagem das plantas.

Processos SEI nº: 00321.013614/2023-23 e 00321.010212/2023-77

2.3.2. PROJETO DE DRENAGEM DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO

O projeto de drenagem do sítio aeroportuário segue em fase de elaboração de plantas e memoriais técnicos do sistema de drenagem da área da Pista de Pousos e Decolagens (PPD). Também foi dado início à adequação da drenagem do pátio de aviação geral e comercial, por meio do dimensionamento de novas canaletas e valas de drenagem nessas localidades.

2.3.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Licença de Operação (LO) nº D000496/24 do Aeroporto Internacional de Parnaíba ainda se encontra em processo de renovação desde 2017, sob responsabilidade da antiga administradora. Dentre as pendências listadas pela SEMARH para a conclusão do processo encontram-se: a certificação dos bombeiros do Terminal de Passageiros (TPS) e o tamponamento de poço tubular existente no sítio aeroportuário.

A Aero PHB, conforme já discutido anteriormente, está com o processo de regularização junto ao corpo de bombeiros em andamento, após a aprovação do projeto técnico no último dia 09 de janeiro de 2024, seguiremos com o necessário para as adequações.

Em relação ao tamponamento do poço tubular, a atual administração protocolou plano de tamponamento do poço na Gerência de Recursos Hídricos da SEMARH em 28/02/2023 via Ofício AEROPHB nº MA-01/2023 protocolado via Processo SEI nº 00130.001046/2023-65. Dado o tempo passado desde o protocolo, a administradora

do aeroporto vem mantendo contato com o órgão ambiental e acompanhando o processo. A última movimentação/despacho se deu em 01/09/2023 por meio do Despacho nº 96/2023/SEMAR-PI/SMA/DRH/GACRM/COUAG via processo SEI nº 00130.001046/2023-65, o qual direcionou o processo à diretoria de recursos hídricos para emissão de parecer final.

2.3.4. PROJETO DE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS DO SISTEMA DE PISTAS E PÁTIO

2.3.4.1. Pista de Pouso e Decolagem

Como apontado no relatório anterior, a condição da superfície do pavimento da pista de pouso e decolagem apresenta defeitos de baixo a alto grau de severidade, de acordo com Avaliação Condicional dos Pavimentos, realizada em 2022, a CONCESSIONÁRIA identificou que será necessária restauração, especialmente, da camada de revestimento asfáltico, para manter a integridade do pavimento e garantir a segurança operacional.

Não obstante as questões contratuais e financeiras, o que motivou a CONCESSIONÁRIA a promover o reequilíbrio contratual, que seguem em tratativas e negociação para contratação, observando o Termo de Referência elaborado para o projeto de restauração da pista de pouso e decolagem. Foram realizadas manutenções mitigadoras na área do pátio e pista de pouso e decolagem, permitindo que a operação não fosse prejudicada, dado que a CONCESSIONÁRIA efetuou as ações necessárias e emergenciais.

Diariamente um funcionário da equipe de fiscais de pátio realiza a inspeção de toda a área de movimento para a identificação e coleta de F.O.D. Periodicamente também é realizada varredura com a varredoura mecânica e mensalmente com a equipe de operações e manutenção. Periodicamente é executada a avaliação geral do pavimento pelo responsável pela manutenção e operações.

2.3.4.2. Pista de Táxi

No que concerne ao pavimento da pista de táxi, também se identificou a necessidade de intervenção, uma vez que foram identificadas áreas a serem restauradas na pista de pouso e decolagem. Conforme supracitado, atualmente a CONCESSIONÁRIA encontra-se em fase de negociação para contratação dos serviços e tomou as medidas mitigadoras até que se faça a reestruturação completa.

Assim como para a pista de pouso e decolagem, diariamente um funcionário da equipe de fiscais de pátio realiza a inspeção de toda a área de movimento para a identificação e coleta de F.O.D. Periodicamente também é realizada varredura com a varredoura mecânica e mensalmente com a equipe de operações e manutenção. Periodicamente é executada a avaliação geral do pavimento pelo responsável pela manutenção e operações.

2.3.4.3. Pátio de Aeronaves

Como mencionado no relatório anterior, o levantamento de Avaliação Funcional realizado identificou que o estado do pavimento flexível do pátio de aeronaves varia entre ruim e péssimo, enquanto o pavimento rígido do pátio de aeronaves apresenta estado entre regular e péssimo. Levando isso em conta, faz-se necessária uma avaliação estrutural do pavimento para que seja identificada não somente as condições da superfície do pavimento como também as condições da base e sub-base, ou seja, da estrutura completa do pavimento

Nesse contexto, a CONCESSIONÁRIA elaborou um estudo para identificar todas as análises necessárias do pavimento que devem ser realizadas, de modo a se obter informações suficientes para realização de diagnóstico confiável da estrutura analisada. Assim, identificou-se que devem ser realizadas avaliações destrutivas e não destrutivas, ambas de acordo com o Manual de Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários (SGPA) da ANAC.

A avaliação destrutiva contempla sondagens rotativas, abertura de poços de inspeção e abertura de trincheiras, e deve possibilitar, entre outras, a avaliação das espessuras das camadas, da distribuição da granulometria e teor de asfalto, da umidade, da massa

específica e densidade *in situ* dos materiais da base e sub-base, do índice de suporte Califórnia, da curva de compactação, da classificação Miniatura Compactada Tropical e a determinação da resistência à tração. A avaliação não destrutiva consiste na realização de levantamento defletoométrico (FWD) em três linhas de levantamento, no pavimento flexível, com espaçamento de 40 metros entre as estações de ensaio e um ponto no centro de cada placa.

Os levantamentos estruturais são realizados em três etapas: execução dos serviços em campo, análise dos resultados em laboratório e elaboração de relatório técnico.

Dessa forma, após o recebimento dos resultados da avaliação estrutural, a CONCESSIONÁRIA realizará o processo de retro análise, ou seja, dada a estrutura (camadas, espessuras e deflexões), a retro análise permite encontrar os módulos de elasticidade de cada camada bem como identificar os parâmetros e características relevantes.


Com os resultados da retro análise a CONCESSIONÁRIA irá elaborar o plano de intervenção para restauração do pátio de aeronaves de modo a se reestabelecer $PCI > 70$, que é o indicado pelas normativas da ANAC. Por fim, a concessionária irá solicitar orçamentos para contratação de empresa especializada. Ressalta-se que todos os processos intrínsecos ao reestabelecimento do PCI (70) do pátio de aeronaves demandam processos técnicos específicos e requerem análises criteriosas.

Entretanto, por meio da Análise de Plano de Ações Corretivas (PAC) (SEI nº 8371175) e respectivo Ofício nº 451/2023/VABR/GFIC/SIA-ANAC (SEI nº 8371324), ambos no âmbito do processo nº 00058.036106/2022-08, a ANAC indicou à CONCESSIONÁRIA que as juntas de dilatação entre os pavimentos rígido e flexível do pátio de aeronaves não estão íntegras e niveladas, e devido a isso, a intervenção devia ser priorizada.

Desse modo, a CONCESSIONÁRIA elaborou um projeto, integrado ao Termo de Referência dos Pavimentos do Anexo XXXVI, de modo a sanear essa inconformidade a curto prazo. Atualmente a CONCESSIONÁRIA encontra-se em fase de negociação para contratação dos serviços, que consistem na selagem de todas as juntas entre os pavimentos. Foram realizadas manutenções mitigatórias na área.

2.3.5. IMPLANTAÇÃO DO CERCAMENTO OPERACIONAL E PATRIMONIAL

A implantação do novo cercamento operacional e patrimonial foi iniciada no mês de julho/2023 e está em execução, percentual executado de 70%.



2.4. PARCERIAS

2.4.1. PARCERIA PREFEITURA DE PARNAÍBA

A Aero PHB não teve avanço nas tratativas para o firmamento de parceria para realização de ações de educação ambiental previstas em seu Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social junto à Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Educação da Prefeitura de Parnaíba. As conversas se iniciaram ainda no ano de 2022 com a realização de reuniões e delineamento das ações previstas, possíveis centros de ensino a serem contemplados e das responsabilidades de cada uma das partes.

Desde a entrega do último relatório, não houve mais retorno da prefeitura em relação à edição da minuta de parceria. Iremos seguir tentando firmar a parceria.

2.4.2. PARCERIA UFDPAR

De forma semelhante, a Aero PHB vem desenhando em parceria com a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) um termo de cooperação para a destinação de carcaças de animais encontrados no sítio patrimonial para aproveitamento científico. As tratativas começaram em maio/2023, com contatos entre a equipe de gestão ambiental da AEROPHB e os responsáveis técnicos pela Coleção Zoológica do Delta do Parnaíba.

A AEROPHB elaborou parecer jurídico, versão final da minuta de parceria e procedimentos e encaminhou ao setor jurídico da UFDPAR em 25/09/2023. Os documentos se encontram em análise desde então.

2.5. OUTRAS ATIVIDADES E INVESTIMENTOS

2.5.1. DISTRATO DO CONTRATO COM A EMPRESA SOCICAM


Considerando as disposições contidas nas cláusulas 43.1 a 43.8 do Contrato de Concessão nº 001/2022, as quais tratam das regras a serem observadas pela Concessionária nas contratações de terceiros para o desenvolvimento das atividades aeroportuárias e tendo em vista que a Concessionária e a Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda. acordaram no dia 29/09/2023 o distrato do Contrato de Prestação de Serviços de Operação Aeroportuária e Outras Avenças anteriormente celebrado;

Desde o dia 01/10/2023 todas as atividades aeroportuárias no Aeroporto de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho estão sendo integralmente prestadas pela Concessionária, observando-se todas as exigências e determinações contidas do Contrato de Concessão nº 001/2022. Vale ressaltar que desde o início da concessão a Concessionária é a plena responsável pelo aeroporto perante os órgãos reguladores e terceira atividades técnicas operacionais para a Socicam, dado que boa parte dos serviços vinham sendo paulatinamente incorporados pela concessionária, ambas empresas decidiram pelo distrato dada a perda de racionalidade econômica.

2.6. AÇÕES SOCIAIS E EVENTOS

2.6.1. AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS

No dia 28 de outubro de 2023 a Aero PHB, em parceria com a companhia aérea Azul, recebeu cerca de 50 crianças da comunidade do Chafariz e os filhos dos funcionários para celebrar o Dia das Crianças. Todas as crianças receberam pulseiras de identificação para maior segurança. Em parceria com o Joe Burger a Aero PHB forneceu os insumos para que eles pudessem fazer hambúrguer artesanal para as crianças, junto com o lanche distribuído houve muita diversão com parceira do Aiqfome, palhaço contratado, brincadeiras, presentes e visita a aeronave Gran Caravan da Azul Conecta e as crianças puderam presenciar a performance dos nossos bombeiros de aeródromos.



2.6.2. OUTROS EVENTOS

No dia 17 de outubro de 2023 a Aero PHB, realizou um evento interno com os funcionarios do Aeroporto de Parnaíba em alusão ao Outubro Rosa, visando a conscientização sobre a importância do autoexame e da realização da mamografia, além de promover a solidariedade e o apoio às mulheres que estão enfrentando a doença.



No dia 14 de dezembro a Aero PHB, recebeu cerca de 22 aeronaves da aviação regular e mais a aeronave Gran Caravan da companhia Azul e a aeronave Embraer da companhia aerea Azul, a movimentação se deu devido as festividades de Inauguração do Porto de Luis Correa.





No dia 21 de dezembro de 2023 a Aero PHB, realizou um evento interno de confraternização de final de ano para os funcionarios do Aeroporto de Parnaíba além dos funcionarios foram convidados os funcionarios da navegação aerea empresa Nav Brasil, os funcionarios da empresa aerea Azul e os demais tercerizados que prestam serviços ao aeroporto de Parnaíba.



2.6.3. VISITAS GOVERNAMENTAIS

No dia 18 de outubro de 2023 a Aero PHB, teve a honra de receber no Aeroporto de Parnaíba o Governador do Estado Rafael Tajra Fonteles, que veio a cidade cumprir agenda na véspera do dia do Piauí.



No dia 15 de novembro de 2023 a Aero PHB, teve a honra de receber no Aeroporto de Parnaíba o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – Paulo Teixeira e o Ministro José Welligton Barroso de Araújo Dias Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.



No dia 15 de dezembro de 2023 a Aero PHB, teve a honra de receber no Aeroporto de Parnaíba o Governador do Estado Rafael Tajra Fonteles, o Ministro José Welligton Barroso de Araújo Dias Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Vice-presidente da República do Brasil senhor Geraldo Alckmin e sua comitiva.



2.7. CUSTOS OPERACIONAIS E DE INVESTIMENTOS

Os custos totais com a operação aeroportuária e implantação de melhorias são demonstrados na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1. Custos operacionais e com investimentos (outubro, novembro e dezembro 2023)


Mês	Custos
Outubro	R\$ 582.936,29
Novembro	R\$ 741.914,75
Dezembro	R\$ 654.998,34

Fonte: AeroPHB (2023).

2.8. MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS E AERONAVES

Neste capítulo são apresentados os dados de movimentação do Aeroporto de Parnaíba. As informações de movimentação são apresentadas no Gráfico 1 e se referem ao período de outubro, novembro e dezembro.

Gráfico 1. Movimentação de passageiros totais (embarcados e desembarcados) no 4º trimestre de 2023




Fonte: ANAC (2023). Elaboração: AeroPHB (2023)

No gráfico 1 podemos ver que o maior movimento de passageiros do intervalo analisado foi no mês de dezembro, período de férias e inauguração do porto de Luís Correia em que eram esperadas maiores movimentações, e que superaram a quantidade de movimentações de outubro e novembro.

O Gráfico 2, a seguir, apresenta os dados de movimento de aeronaves da aviação regular (grupo I) e aviação geral (grupo II), igualmente compreendendo o período de outubro a dezembro de 2023.

Gráfico 2. Movimentação de aeronaves (outubro, novembro, e dezembro 2023)



Fonte: ANAC (2023). Elaboração: AeroPHB (2023)

A análise do Gráfico 2 demonstra que, nos meses de outubro e novembro as movimentações seguiram uma média de 119 movimentações. No mês seguinte as movimentações de aeronaves aumentaram para 150 operações devido ao período de férias e inauguração do porto de Luís Correia.

3. REGISTRO/INVENTÁRIO DOS BENS REVERSÍVEIS DO ANO DE 2023

Os Bens Reversíveis são todos os bens e direitos necessários à continuidade dos serviços prestados no âmbito do contrato. Logo abaixo, será apresentada a relação dos bens reversíveis da empresa **SBPB PARNAIBA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO S/A** decorrentes do contrato de concessão.

3.1. MÓVEIS ROTATIVOS:

Relação de Bens Reversíveis					
	1	Nº Patrimônio	Móveis Rotativos	Estado de Uso do Bem	Empresa
	1.1	10150156	ARQUIVO 1000040	REGULAR	Infraero
	1.2	10262790	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000698	BOM	Infraero
	1.3	10262791	MESA DE ESCRITORIO 1000331	BOM	Infraero
	1.4	10263633	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	BOM	Infraero
	1.5	10263635	MESA DE ESCRITORIO 1000331	BOM	Infraero
	1.6	10263636	MESA DE ESCRITORIO 1000331	BOM	Infraero
	1.7	10263638	ARMARIO P/ PASTAS 1000522	REGULAR	Infraero
	1.8	10263641	ARMARIO P/ PASTAS 1000522	REGULAR	Infraero
	1.9	10263642	ARMARIO P/MATERIAL 1000038	REGULAR	Infraero
	1.10	10263643	ARMARIO P/MATERIAL 1000038	REGULAR	Infraero
	1.11	10307158	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	REGULAR	Infraero
	1.12	10342571	ARMARIO ROUPEIRO 1000523	REGULAR	Infraero
	1.13	10342574	MESA DE ESCRITORIO 1000331	BOM	Infraero
	1.14	10345801	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.15	10345802	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.16	10345816	RELOGIO DE PONTO 1000421	RUIM	Infraero
	1.17	10345826	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.18	10345827	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.19	10345828	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.20	10345829	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.21	10345830	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.22	10345831	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.23	10345832	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	REGULAR	Infraero
	1.24	10345833	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	REGULAR	Infraero
	1.25	10345834	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.26	10345835	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.27	10345836	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.28	10345837	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.29	10345838	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.30	10345839	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.31	10345840	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.32	10345841	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.33	10345842	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.34	10345843	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.35	10345844	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.36	10345845	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.37	10345846	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.38	10345847	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.39	10345848	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.40	10345849	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.41	10345850	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.42	10345851	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.43	10345852	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.44	10345854	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.45	10345855	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.46	10345856	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
	1.47	10345857	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero

1.48	10345858	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
1.49	10345859	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
1.50	10345860	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
1.51	10345861	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
1.52	10345862	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	BOM	Infraero
1.53	10345863	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001930	BOM	Infraero
1.54	10345864	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001931	BOM	Infraero
1.55	10345865	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001932	BOM	Infraero
1.56	10345866	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001933	BOM	Infraero
1.57	10345867	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001934	BOM	Infraero
1.58	10345868	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001935	BOM	Infraero
1.59	10345869	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001936	BOM	Infraero
1.60	10345871	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001937	BOM	Infraero
1.61	10345872	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001938	BOM	Infraero
1.62	10345873	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001939	BOM	Infraero
1.63	10345874	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001940	BOM	Infraero
1.64	10345875	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001941	BOM	Infraero
1.65	10345877	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	BOM	Infraero
1.66	10345879	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001935	BOM	Infraero
1.67	10345880	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001936	BOM	Infraero
1.68	10345885	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001937	BOM	Infraero
1.69	10345890	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001938	BOM	Infraero
1.70	10345891	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001939	BOM	Infraero
1.71	10345892	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001940	REGULAR	Infraero
1.72	10345895	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000698	REGULAR	Infraero
1.73	10345896	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000699	BOM	Infraero
1.74	10345897	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000700	REGULAR	Infraero
1.75	10345898	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000701	REGULAR	Infraero
1.76	10345899	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000702	REGULAR	Infraero
1.77	10369503	BALCAO 1000047	REGULAR	Infraero
1.78	10369505	ESTACAO DE TRABALHO 1001460	BOM	Infraero
1.79	10369507	ESTACAO DE TRABALHO 1001460	REGULAR	Infraero
1.80	10369509	ESTACAO DE TRABALHO 1001460	REGULAR	Infraero
1.81	10369510	MESA DE ESCRITORIO 1000331	BOM	Infraero
1.82	10369513	MESA DE ESCRITORIO 1000331	BOM	Infraero
1.83	10369516	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000698	BOM	Infraero
1.84	10369517	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000698	BOM	Infraero
1.85	10369518	ARMARIO TIPO ESTANTE 1000698	BOM	Infraero
1.86	10369535	MESA DE ESCRITORIO 1000331	REGULAR	Infraero
1.87	10369536	MESA DE ESCRITORIO 1000331	REGULAR	Infraero
1.88	10369537	MESA DE REUNIAO 1000336	REGULAR	Infraero
1.89	10369572	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.90	10369573	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.91	10369574	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.92	10369575	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.93	10369576	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.94	10369578	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.95	10369579	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.96	10369580	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.97	10369581	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.98	10369583	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.99	10369584	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.100	10369587	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.101	10369588	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.102	10369589	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero

1.103	10369590	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.104	10369591	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.105	10369592	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.106	10369593	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.107	10369594	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.108	10369595	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.109	10369596	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.110	10369597	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.111	10369598	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.112	10369599	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.113	10369600	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.114	10414233	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.115	10414234	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.116	10414235	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.117	10414236	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.118	10414237	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.119	10414238	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.120	10414239	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.121	10414240	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.122	10414241	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.123	10414242	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.124	10414243	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.125	10414244	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.126	10414245	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.127	10414246	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.128	10414247	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.129	10414248	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.130	10414249	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.131	10414250	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.132	10414252	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.133	10414253	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	BOM	Infraero
1.134	10461918	POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS 1001927 -	BOM	Infraero

3.2. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ROTATIVOS:

2	Nº Patrimônio	Máquinas e Equipamentos Rotativos	Estado de Uso do Bem	Empresa
2.1	10079338	TRANSCEPTEUR RADIO PORTATIL 1000475	REGULAR	Infraero
2.2	10079339	TRANSCEPTEUR RADIO PORTATIL 1000475	RUIM	Infraero
2.3	10091914	GERADOR PORTATIL 1001681	REGULAR	Infraero
2.4	10150157	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414	REGULAR	Infraero
2.5	10151804	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414	BOM	Infraero
2.6	10181918	ESTACAO PORTATIL PARA UHF-FM 1001466	RUIM	Infraero
2.7	10262495	RAIO X INSPECAO DE BAGAGEM 1000409	BOM	Infraero
2.8	10263629	ASPIRADOR DE PO 1000043	RUIM	Infraero
2.9	10281741	COMPRESSOR DE AR 1000145	RUIM	Infraero
2.10	10299521	MONITOR DE VIDEO 1001176	BOM	Infraero
2.11	10305875	SERVIDOR DE REDE DE INFORMACAO 1002233	BOM	Infraero
2.12	10307164	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414	BOM	Infraero
2.13	10321398	CONDICIONADOR DE AR 1001360	BOM	Infraero
2.14	10330130	MONITOR DE VIDEO 1001176	REGULAR	Infraero
2.15	10333163	MALETA C/EQUIPO ELETRONICO 121F002	BOM	Infraero
2.16	10342581	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414	BOM	Infraero
2.17	10342589	APARELHO TV/SOM 1000757	BOM	Infraero
2.18	10342597	COMPRESSOR DE AR 1000145	BOM	Infraero
2.19	10345497	PROJETOR MULTIMIDIA 1002227	BOM	Infraero
2.20	10346015	MICROCOMPUTADOR 1001924	REGULAR	Infraero
2.21	10346035	MICROCOMPUTADOR 1001925	REGULAR	Infraero
2.22	10346116	MONITOR DE VIDEO 1001176	BOM	Infraero
2.23	10346121	MONITOR DE VIDEO 1001176	BOM	Infraero
2.24	10358714	MICROCOMPUTADOR 1001924	REGULAR	Infraero
2.25	10369528	MÁQUINA FOTOGRAFICA 1000299	REGULAR	Infraero
2.26	10369531	MÁQUINA DE FRAGMENTAR PAPEL 1000297	BOM	Infraero
2.27	10369547	CONDICIONADOR DE AR 1001360	REGULAR	Infraero
2.28	10369548	CONDICIONADOR DE AR 1001360	RUIM	Infraero
2.29	10369569	PURIFICADOR DE ÁGUA 1001326 - PURIFICAD	REGULAR	Infraero
2.30	10382621	MONITOR DE VIDEO 1001176 - MONITOR DE V	BOM	Infraero
2.31	10382696	MONITOR DE VIDEO 1001176 - MONITOR DE V	REGULAR	Infraero
2.32	10383622	SWITCH P/SEGMENTACAO DE REDE 1002223 -	BOM	Infraero
2.33	10406513	OSCILOSCOPIO 1000370 - OSCILOSCOPIO 090	REGULAR	Infraero
2.34	10406662	DETECTOR DE METAIS 1000163 - DETECTOR D	RUIM	Infraero
2.35	10406725	MICROCOMPUTADOR 1001924 - MICROCOMPUTAD	REGULAR	Infraero
2.36	10406900	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	REGULAR	Infraero
2.37	10406901	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	REGULAR	Infraero
2.38	10406941	FORNO DE MICROONDAS 1001487 - FORNO DE	REGULAR	Infraero
2.39	10407137	MONITOR DE VIDEO 1001176 - MONITOR DE V	BOM	Infraero
2.40	10407627	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	REGULAR	Infraero
2.41	10407787	APARELHO DE AFERICAO 1001424 - APARELHO	BOM	Infraero
2.42	10408177	SWITCH P/SEGMENTACAO DE REDE 1002223 -	REGULAR	Infraero
2.43	10414256	TELEVISOR A CORES 1000463 - TELEVISOR A	BOM	Infraero
2.44	10414263	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414 - REFRIGE	BOM	Infraero
2.45	10414264	BEBEDOURO ELETRICO 1000059 - BEBEDOURO	BOM	Infraero
2.46	10414266	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414 - REFRIGE	BOM	Infraero
2.47	10414270	MICROCOMPUTADOR 1001924 - MICROCOMPUTAD	BOM	Infraero
2.48	10414271	MICROCOMPUTADOR 1001924 - MICROCOMPUTAD	REGULAR	Infraero
2.49	10414280	BEBEDOURO ELETRICO 1000059 - BEBEDOURO	BOM	Infraero
2.50	10414282	BEBEDOURO ELETRICO 1000059 - BEBEDOURO	BOM	Infraero
2.51	10429648	EXAUSTOR 1000217 - EXAUSTOR 090.01008 -	BOM	Infraero
2.52	10461887	TELEVISOR A CORES 1000463 - TELEVISOR A	BOM	Infraero
2.53	10461900	ALIMENTADOR DE ENERGIA-TOTEN 121U004 -	BOM	Infraero
2.54	10461901	ALIMENTADOR DE ENERGIA-TOTEN 121U004 -	BOM	Infraero
2.55	10461903	ALIMENTADOR DE ENERGIA-TOTEN 121U004 -	BOM	Infraero

2.56	10461904	ALIMENTADOR DE ENERGIA-TOTEN 121U004 -	BOM	Infraero
2.57	10461907	ALIMENTADOR DE ENERGIA-TOTEN 121U004 -	BOM	Infraero
2.58	10461908	ALIMENTADOR DE ENERGIA-TOTEN 121U004 -	BOM	Infraero

3.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI):

3	Nº Patrimônio	Equipamentos de Proteção Individual - EPI	Estado de Uso	Empresa
3.1	10369552	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.2	10369553	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.3	10369554	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.4	10369555	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.5	10369556	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.6	10369557	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.7	10369558	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.8	10369559	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.9	10369560	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.10	10369561	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.11	10369562	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.12	10369564	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.13	10369565	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.14	10369566	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.15	10369567	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.16	10382101	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.17	10382102	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.18	10382104	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.19	10382105	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.20	10382106	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.21	10382108	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.22	10382110	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.23	10382111	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.24	10382112	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.25	10382114	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.26	10382116	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.27	10382117	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.28	10382118	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.29	10382119	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.30	10382120	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.31	10382121	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.32	10382122	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.33	10382123	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.34	10444771	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.35	10444791	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.36	10444792	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.37	10444794	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.38	10444795	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.39	10444799	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.40	10444801	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.41	10444802	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.42	10444803	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.43	10444804	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.44	10444805	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.45	10444806	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.46	10444809	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.47	10444821	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.48	10444822	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.49	10444823	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.50	10444827	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero

3.51	10444828	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.52	10444829	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.53	10444834	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.54	10444835	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	BOM	Infraero
3.55	10482171	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.56	10482172	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.57	10482173	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.58	10482174	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.59	10482176	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.60	10482178	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.61	10482179	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.62	10482180	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.63	10482183	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.64	10482185	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.65	10482186	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.66	10482187	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.67	10482189	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.68	10482190	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero
3.69	10482191	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	BOM	Infraero

Vale destacar que, quando a concessionária recebeu a lista de patrimônio, muitos dos bens não foram localizados e a grande maioria encontrava-se em estado de sucata.

Dessa forma, a pedido da ANVISA, a concessionária solicitou ao Poder Concedente o descarte dos bens listados abaixo, pois vários bens ficaram em desuso em área aberta propiciando a proliferação de pragas, insetos, roedores e outros animais.

Além disso, alguns bens foram devolvidos ao Poder Concedente por meio de solicitação da SETRANS através dos Ofícios Aero PHB nº 34/2022, 41/2023, 42/2023.

3.4. RELAÇÃO DE BENS QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS:

4	Nº Patrimônio	Não Localizado no Aeroporto	Empresa
4.1	10056296	RESPIRADOR 1000660	Infraero
4.2	10070345	TRATOR 1000709	Infraero
4.3	10079160	APARELHO OXIGENIO 1000025	Infraero
4.4	10121779	BOMBA P/ COMBUSTIVEL 1000861	Infraero
4.5	10121781	SISTEMA TELEFONICO DIGITAL 1001279	Infraero
4.6	10121782	SISTEMA TELEFONICO DIGITAL 1001279	Infraero
4.7	10121784	USCA (UNIDADE SUPERV CORRENTE ALTENADA) 1001853	Infraero
4.8	10138421	MACA 1000664	Infraero
4.9	10138425	MACA 1000664	Infraero
4.10	10150161	MESA DE REUNIAO 1000336	Infraero
4.11	10150291	BALANCA 1000046	Infraero
4.12	10150315	BALANCA 1000046	Infraero
4.13	10150317	BALANCA 1000046	Infraero
4.14	10151581	AMBULANCIA 1000768	Infraero
4.15	10151803	BEBEDOURO ELETRICO 1000059	Infraero
4.16	10181069	SIRENE 1001173	Infraero
4.17	10191241	VEICULOS IMPORTADOS	Infraero
4.18	10204615	VEICULOS IMPORTADOS	Infraero
4.19	10231701	SIRENE 1001173	Infraero
4.20	10235927	VEÍCULO CONTRA INCENDIO 1000864	Infraero

4.21	10262445	PROGRAMA DE COMPUTADOR 1431001	Infraero
4.22	10262445	CENTRAL TELEFONICA 1000129	Infraero
4.23	10263621	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414	Infraero
4.24	10263630	TRATOR 1000709	Infraero
4.25	10263631	VARREDOURA 1000495	Infraero
4.26	10263632	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	Infraero
4.27	10263634	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	Infraero
4.28	10263637	ARMARIO P/ PASTAS 1000522	Infraero
4.29	10263639	DETECTOR DE EXPLOSIVO 1001399	Infraero
4.30	10263640	DETECTOR DE EXPLOSIVO 1001399	Infraero
4.31	10263644	ARMARIO P/ PASTAS 1000522	Infraero
4.32	10263646	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.33	10263647	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.34	10263650	MEGOhMETRO ELETRONICO 1001041	Infraero
4.35	10263798	DETECTOR DE METAIS 1000163	Infraero
4.36	10267759	MICROCOMPUTADOR 1001924	Infraero
4.37	10272189	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.38	10273397	APARELHO AUTONOMO DE RESPIRACAO 1000888	Infraero
4.39	10279653	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.40	10306980	CAMINHAO DE CARGA 1000721	Infraero
4.41	10307157	MESA DE REUNIAO 1000336	Infraero
4.42	10307165	RACK 1000675	Infraero
4.43	10307168	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	Infraero
4.44	10307383	VEÍCULO PICK-UP 1000767	Infraero
4.45	10307429	VEÍCULO DE PASSEIO 1000979	Infraero
4.46	10309899	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.47	10309905	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.48	10309932	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.49	10310033	SERVIDOR DE REDE DE INFORMÁ TICA 1002233	Infraero
4.50	10310082	CONDICIONADOR DE AR 1001360	Infraero
4.51	10320460	MICROCOMPUTADOR 1001924	Infraero
4.52	10320734	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.53	10320734	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.54	10320737	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.55	10320822	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.56	10321306	CONDICIONADOR DE AR 1001360	Infraero
4.57	10321383	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.58	10321399	CONDICIONADOR DE AR 1001360	Infraero
4.59	10342569	ALICATE WATTIMETRO 1002336	Infraero
4.60	10342570	MULTIMETRO 1001743	Infraero
4.61	10342572	ARMARIO DE ACO 1001930	Infraero
4.62	10342575	ESCADA 1002000	Infraero
4.63	10342577	TELEVISOR A CORES 1000463	Infraero
4.64	10342578	FORNO DE MICROONDAS 1001487	Infraero
4.65	10342582	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414	Infraero
4.66	10342584	CONDICIONADOR DE AR 1001360	Infraero
4.67	10342587	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA C/MOTOR 1000287	Infraero
4.68	10342588	APARELHO P/ GINASTICA 1001014	Infraero
4.69	10342593	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	Infraero
4.70	10342594	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	Infraero
4.71	10342595	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	Infraero
4.72	10342596	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	Infraero
4.73	10345800	MOTOR DE INDUCAO 1000848	Infraero
4.74	10345803	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	Infraero
4.75	10345804	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	Infraero
4.76	10345807	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.77	10345808	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.78	10345809	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.79	10345810	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.80	10345811	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.81	10345812	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.82	10345813	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.83	10345825	FOGAO 1000234	Infraero

4.84	10345853	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	Infraero
4.85	10345870	POLTRONA FIXA COM BRACOS 1001929	Infraero
4.86	10345884	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	Infraero
4.87	10345887	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	Infraero
4.88	10345888	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	Infraero
4.89	10345889	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS 1001934	Infraero
4.90	10346136	MONITOR DE VIDEO 1001176	Infraero
4.91	10358653	CORTADOR ABRASIVO COM LÂMINA 1001499	Infraero
4.92	10358824	APARELHO AUTONOMO DE RESPIRACAO 1000888	Infraero
4.93	10358825	APARELHO AUTONOMO DE RESPIRACAO 1000888	Infraero
4.94	10358826	APARELHO AUTONOMO DE RESPIRACAO 1000888	Infraero
4.95	10358899	AMBULANCIA 1000768	Infraero
4.96	10358994	SWITCH P/SEGMENTACAO DE REDE 1002223	Infraero
4.97	10363885	TELEFONE DE TECLADO 1000461	Infraero
4.98	10369332	NOTEBOOK 1001910	Infraero
4.99	10369506	ESTACAO DE TRABALHO 1001460	Infraero
4.100	10369514	MESA PARA IMPRESSORA 1000003	Infraero
4.101	10369515	ESTACAO DE TRABALHO 1001460	Infraero
4.102	10369520	ESTACAO DE TRABALHO 1001460	Infraero
4.103	10369521	SOFA 1000446	Infraero
4.104	10369524	BINOCULO 1000061	Infraero
4.105	10369525	BINOCULO 1000061	Infraero
4.106	10369530	TELEVISOR A CORES 1000463	Infraero
4.107	10369532	CONDICIONADOR DE AR 1001360	Infraero
4.108	10369533	CONDICIONADOR DE AR 1001360	Infraero
4.109	10369540	POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS 1001927	Infraero
4.110	10369541	POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS 1001927	Infraero
4.111	10369542	POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS 1001927	Infraero
4.112	10369545	TELA P/ PROJECAO 1000459	Infraero
4.113	10369551	VEÍCULO PICK-UP 1000767	Infraero
4.114	10369570	PURIFICADOR DE ÁGUA 1001326 - PURIFICAD	Infraero
4.115	10369577	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	Infraero
4.116	10369582	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	Infraero
4.117	10369585	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	Infraero
4.118	10369586	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	Infraero
4.119	10369848	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	Infraero
4.120	10369871	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	Infraero
4.121	10382107	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	Infraero
4.122	10382333	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	Infraero
4.123	10382334	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	Infraero
4.124	10382335	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	Infraero
4.125	10383028	TELEFONE DE TECLADO 1000461 - TELEFONE	Infraero
4.126	10406550	ROCADEIRA 1000658 - ROCADEIRA 090.01001	Infraero
4.127	10407632	CAMERA WEB 1002304 - CAMERA WEB 090.010	Infraero
4.128	10407812	SWITCH P/SEGMENTACAO DE REDE 1002223 -	Infraero
4.129	10410719	CORTINAS DE AR 1002316 - CORTINAS DE AR	Infraero
4.130	10410720	CORTINAS DE AR 1002316 - CORTINAS DE AR	Infraero
4.131	10414251	LONGARINA 1002037 - LONGARINA 090.01001	Infraero
4.132	10414254	REFRIGERADOR ELETRICO 1000414 - REFRIGE	Infraero
4.133	10414255	FOGAO 1000234 - FOGAO 090.01001 - TPS -	Infraero
4.134	10414257	ARMARIO P/ COPA 1000036 - ARMARIO P/ CO	Infraero
4.135	10414259	DEFIBRILADOR 1001408 - DEFIBRILADOR O	Infraero
4.136	10414260	RACK 1000675 - RACK 090.01001 - TPS - T	Infraero

4.137	10414262	CAFETEIRA ELETRICA 1000095 - CAFETEIRA	Infraero
4.138	10414269	MICROCOMPUTADOR 1001924 - MICROCOMPUTAD	Infraero
4.139	10414272	REGULADOR DE BRILHO 1001794 - REGULADOR	Infraero
4.140	10414273	REGULADOR DE BRILHO 1001794 - REGULADOR	Infraero
4.141	10414274	REGULADOR DE BRILHO 1001794 - REGULADOR	Infraero
4.142	10414275	PAINEL DE CONTROLE DE PISTA TAXI BRILHO	Infraero
4.143	10414277	PAINEL DE CONTROLE DE PISTA TAXI BRILHO	Infraero
4.144	10414279	BEBEDOURO ELETRICO 1000059 - BEBEDOURO	Infraero
4.145	10414281	BEBEDOURO ELETRICO 1000059 - BEBEDOURO	Infraero
4.146	10414284	TRANSCEPTOR RADIO MOVEL 1000872 - TRANS	Infraero
4.147	10414285	TRANSCEPTOR RADIO MOVEL 1000872 - TRANS	Infraero
4.148	10414286	TRANSCEPTOR RADIO MOVEL 1000872 - TRANS	Infraero
4.149	10414287	TRANSCEPTOR RADIO MOVEL 1000872 - TRANS	Infraero
4.150	10414412	ANTENA 1000931 - ANTENA 090.01008 - TPS	Infraero
4.151	10414413	ANTENA 1000931 - ANTENA 090.01008 - TPS	Infraero
4.152	10414464	SWITCH P/SEGMENTACAO DE REDE 1002223 -	Infraero
4.153	10416396	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.154	10416399	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.155	10416403	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.156	10424356	SUPORTE METALICO 1002150 - SUPORTE META	Infraero
4.157	10424357	SUPORTE METALICO 1002150 - SUPORTE META	Infraero
4.158	10424410	TORNO DE BANCADA 1000471 - TORNO DE BAN	Infraero
4.159	10444817	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327 - CAPACETE	Infraero
4.160	10461082	BOMBA P/ COMBUSTIVEL 1000861 - BOMBA P/	Infraero
4.161	10461149	TERROMETRO 1001832 - TERROMETRO 090.010	Infraero
4.162	10461151	MEGOHMETRO ELETRONICO 1001041 - MEGOHME	Infraero
4.163	10461871	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.164	10461872	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.165	10461873	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.166	10461874	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.167	10461875	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.168	10461876	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.169	10461877	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.170	10461878	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.171	10461879	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.172	10461880	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.173	10461882	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.174	10461883	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.175	10461884	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.176	10461885	ESTACAO PORTATIL PARA UHF=FM 1001466 -	Infraero
4.177	10461888	FREEZER 1001013 - FREEZER 090.01001 - T	Infraero
4.178	10461889	CAMA BELICHE 1000104 - CAMA BELICHE 090	Infraero
4.179	10461890	CAMA BELICHE 1000104 - CAMA BELICHE 090	Infraero
4.180	10461891	CAMA BELICHE 1000104 - CAMA BELICHE 090	Infraero
4.181	10461892	CAMA BELICHE 1000104 - CAMA BELICHE 090	Infraero
4.182	10461893	CAMA BELICHE 1000104 - CAMA BELICHE 090	Infraero
4.183	10461894	CAMA BELICHE 1000104 - CAMA BELICHE 090	Infraero
4.184	10461905	ALIMENTADOR DE ENERGIA-TOTEN 121U004 -	Infraero
4.185	10461910	VENTILADOR DE COLUNA 1000501 - VENTILAD	Infraero
4.186	10461911	VENTILADOR DE COLUNA 1000501 - VENTILAD	Infraero
4.187	10461912	VENTILADOR DE COLUNA 1000501 - VENTILAD	Infraero
4.188	10461916	VENTILADOR DE PAREDE 1000500 - VENTILAD	Infraero
4.189	10461917	POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS 1001927 -	Infraero
4.190	10461922	CARREGADOR DE BATERIAS 1000111 - CARREG	Infraero
4.191	10461923	BALANCA 1000046 - BALANCA 090.01001 - T	Infraero
4.192	10461926	DETECTOR DE METAIS 1000163 - DETECTOR D	Infraero
4.193	10461927	DETECTOR DE METAIS 1000163 - DETECTOR D	Infraero
4.194	10461930	ARMARIO ROUPEIRO 1000523 - ARMARIO ROUP	Infraero

4.195	10461932	ARMARIO ROUPEIRO 1000523 - ARMARIO ROUP	Infraero
4.196	10461933	ARMARIO ROUPEIRO 1000523 - ARMARIO ROUP	Infraero
4.197	10461934	ARMARIO ROUPEIRO 1000523 - ARMARIO ROUP	Infraero
4.198	10461936	BALCAO 1000047 - BALCAO 090.01001 - TPS	Infraero
4.199	10461937	BALCAO 1000047 - BALCAO 090.01001 - TPS	Infraero
4.200	10461938	GRUPO MOTOR GERADOR 1001484 - GRUPO MOT	Infraero
4.201	10461939	GRUPO MOTOR GERADOR 1001484 - GRUPO MOT	Infraero
4.202	10462043	CONDICIONADOR DE AR 1001360 - CONDICION	Infraero
4.203	10469405	TABLET 1211004 - TABLET 090.01008 - TPS	Infraero
4.204	10469406	TABLET 1211004 - TABLET 090.01008 - TPS	Infraero
4.205	10481618	CAMERA FILMADORA 1000110 - CAMERA FILMA	Infraero
4.206	10481619	CAMERA FILMADORA 1000110 - CAMERA FILMA	Infraero
4.207	10481620	CAMERA FILMADORA 1000110 - CAMERA FILMA	Infraero
4.208	10481621	CAMERA FILMADORA 1000110 - CAMERA FILMA	Infraero
4.209	10481622	CAMERA FILMADORA 1000110 - CAMERA FILMA	Infraero
4.210	10481623	CAMERA FILMADORA 1000110 - CAMERA FILMA	Infraero
4.211	10481625	CAMERA FILMADORA 1000110 - CAMERA FILMA	Infraero
4.212	10481627	CAMERA FILMADORA 1000110 - CAMERA FILMA	Infraero
4.213	10481629	BALCAO 1000047 - BALCAO 090.01001 - TPS	Infraero
4.214	10481630	BALCAO 1000047 - BALCAO 090.01001 - TPS	Infraero
4.215	10481631	BALCAO 1000047 - BALCAO 090.01001 - TPS	Infraero
4.216	10481632	BALCAO 1000047 - BALCAO 090.01001 - TPS	Infraero
4.217	10481639	CONDICIONADOR DE AR 1001360 - CONDICION	Infraero
4.218	10481641	CONDICIONADOR DE AR 1001360	Infraero
4.219	10481647	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.220	10481650	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.221	10481652	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.222	10481931	TRATOR 1000709	Infraero
4.223	10481941	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.224	10482166	KIT DE ALMOFADA DE ALTA PRESSÃO 1002452	Infraero
4.225	10482175	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	Infraero
4.226	10482177	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	Infraero
4.227	10482181	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	Infraero
4.228	10482184	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	Infraero
4.229	10482188	CAPACETE P/ BOMBEIRO 1001327	Infraero
4.230	10483991	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.231	10483992	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.232	10483993	NO-BREAK 1001062	Infraero
4.233	10483999	CONDICIONADOR DE AR 1001360	Infraero
4.234	13410151	CONJUNTO LUMINARIA LED 121A001	Infraero
4.235	13660198	EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1008060	Infraero
4.236	14056369	SISTEMA TELEFONICO DIGITAL 1001279	Infraero
4.237	14056370	SISTEMA TELEFONICO DIGITAL 1001279	Infraero
4.238	14201712	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.239	14201713	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.240	14204722	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.241	14204726	PROGRAMA DE COMPUTADOR 143I001	Infraero
4.242	14205831	PROGRAMA DE COMPUTADOR 143I001	Infraero
4.243	14205839	LIXEIRA 1001143	Infraero
4.244	14205858	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO 1007359	Infraero
4.245	001300 00	GERADOR DE SINAL 2000251	Infraero
4.246	032143 00	CARGA FANTASMA 2001427	Infraero
4.247	045192 00	CARREGADOR DE BATERIAS 2000111	Infraero
4.248	045201 00	BOMBA D'AGUA 2000071	Infraero

4.249	045219 00	GERADOR DIESEL 2000253	Infraero
4.250	045220 00	SISTEMA TELEFONICO DIGITAL 2001279	Infraero
4.251	045229 00	ARMARIO EMBUTIDO 2000730	Infraero
4.252	058162 00	DETECTOR DE METAIS 2000163	Infraero
4.253	059709 00	DETECTOR DE METAIS 2000163	Infraero
4.254	059761 00	DETECTOR DE METAIS 2000163	Infraero
4.255	059827 00	DETECTOR DE METAIS 2000163	Infraero
4.256	060982 00	DETECTOR DE METAIS 2000163	Infraero
4.257	070825 00	TELEVISOR A CORES 2000463	Infraero
4.258	070923 00	BALANCA 2000046	Infraero
4.259	076780 00	IMPRESSORA 2001931	Infraero
4.260	103768 00	VEÍCULO PICK-UP 2000767	Infraero
4.261	103770 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.262	114601 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.263	114603 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.264	114604 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.265	114605 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.266	114606 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.267	114607 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.268	114608 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.269	114609 00	CONDICIONADOR DE AR 2001360	Infraero
4.270	119411 00	PORTICO DETECTOR DE METAL 2001194	Infraero
4.271	129535 00	GUINCHO AUTOMOTIVO 2000682	Infraero
4.272	129585 00	KIT ACESSORIOS P/VEÍCULO OPERACIONAL 221E009	Infraero
4.273	171602 00	MONITOR DE VIDEO 2001176	Infraero
4.274	171614 00	MONITOR DE VIDEO 2001176	Infraero
4.275	171619 00	MONITOR DE VIDEO 2001176	Infraero
4.276	171644 00	MICROCOMPUTADOR 2001924	Infraero
4.277	171646 00	MICROCOMPUTADOR 2001924	Infraero
4.278	171656 00	MICROCOMPUTADOR 2001924	Infraero
4.279	005813 00	OUTRAS EDIFICAÇÕES DE USO OPERACIONAL 2007214	Infraero
4.280	005813 01	OUTRAS EDIFICAÇÕES DE USO OPERACIONAL 2007214	Infraero
4.281	005813 02	BENFEITORIAS EM EDIFICAÇÕES 2007225	Infraero
4.282	005813 03	OUTRAS EDIFICAÇÕES DE USO OPERACIONAL 2007214	Infraero
4.283	005813 04	PASSEIOS 2007245	Infraero
4.284	341212 00	EDIFICAÇÕES DE APOIO 2007218	Infraero
4.285	341212 01	BENFEITORIAS EM EDIFICAÇÕES 2007225	Infraero
4.286	341214 00	OUTRAS EDIFICAÇÕES DE USO OPERACIONAL 2007214	Infraero
4.287	341215 00	EDIFICAÇÕES DE APOIO 2007218	Infraero
4.288	341216 00	EDIFICAÇÕES DE APOIO 2007218	Infraero
4.289	410150 00	PATIO DE MANOBRAS/PERMANÊNCIA 2007232	Infraero
4.290	410150 01	PATIO DE MANOBRAS/PERMANÊNCIA 2007232	Infraero
4.291	410150 02	PATIO DE MANOBRAS/PERMANÊNCIA 2007232	Infraero
4.292	410150 03	PATIO DE MANOBRAS/PERMANÊNCIA 2007232	Infraero
4.293	410151 00	PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM 2007230	Infraero
4.294	410151 01	PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM 2007230	Infraero
4.295	410151 02	PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM 2007230	Infraero
4.296	410151 03	PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM 2007230	Infraero
4.297	410151 04	PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM 2007230	Infraero

4.298	410151 05	PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM 2007230	Infraero
4.299	410151 06	PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM 2007230	Infraero
4.300	410151 07	PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM 2007230	Infraero
4.301	660130 00	PROJETOS - TERMINAL DE PASSAGEIROS 2220001	Infraero
4.302	660131 00	PISTAS DE ROLAMENTO 2007231	Infraero
4.303	660136 00	CERCAS E MUROS 2007243	Infraero
4.304	660136 01	CERCAS E MUROS 2007243	Infraero
4.305	710000 14	NS EM PROCESSO DE MONTAGEM 2007610	Infraero
4.306	710000 19	NS EM PROCESSO DE MONTAGEM 2007610	Infraero
4.307	710000 34	NS EM PROCESSO DE MONTAGEM 2007610	Infraero
4.308	710000 35	NS EM PROCESSO DE MONTAGEM 2007610	Infraero
4.309	201676 00	ESTEIRA DE BAGAGEM 2000890	Infraero

3.5. RELAÇÃO DE BENS DEVOLVIDOS A SETRANS:

5	Nº Patrimônio	Bens Devolvidos a SETRANS	Estado de Uso	Empresa
5.01	N/T	Blusão de aproximação combate a incêndio (TP)	REGULAR	Infraero
5.02	N/T	Calça de aproximação combate a incêndio (TP)	REGULAR	Infraero
5.03	10382115	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.04	10382103	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.05	10369563	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.06	10444811	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.07	10382113	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.08	10382109	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.09	10444836	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.10	10444773	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.11	10444772	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.12	10369568	Capacete de combate a incêndio (amarelo)	REGULAR	Infraero
5.13	10320827	Monitor HP	REGULAR	Infraero
5.14	10309950	Monitor HP	REGULAR	Infraero
5.15	10320687	Monitor HP	REGULAR	Infraero
5.16	10320684	Monitor HP	REGULAR	Infraero
5.17	10382599	CPU HP	REGULAR	Infraero
5.18	10382547	CPU HP	REGULAR	Infraero
5.19	10382548	CPU HP	REGULAR	Infraero
5.20	Sem placa	CPU BRASIT	REGULAR	Infraero
5.21	10273463	TV LG	REGULAR	Infraero
5.22	10403081	TV LG	REGULAR	Infraero
5.23	10273465	TV LG	REGULAR	Infraero
5.24	10273464	TV LG	REGULAR	Infraero
5.25	10263700	TV LG	REGULAR	Infraero
5.26	10273459	TV LG	REGULAR	Infraero
5.27	10263696	TV LG	REGULAR	Infraero
5.28	10410718	Cortina de ar DuGold	REGULAR	Infraero
5.29	10457744	Ar-condicionado	REGULAR	Infraero
5.30	N/T	Divisor de fluxo	REGULAR	Infraero
5.31	20060982	Pórtico detector de metais	REGULAR	Infraero
5.32	20058162	Pórtico detector de metais	REGULAR	Infraero
5.33	SEM PLACA	Pórtico detector de metais	REGULAR	Infraero
5.34	SEM PLACA	Armário de madeira	REGULAR	Infraero
5.35	SEM PLACA	Balcão de canto em L	REGULAR	Infraero
5.36	10263622	Suporte de madeira p/álcool em gel	REGULAR	Infraero
5.37	SEM PLACA	Bebedouros	REGULAR	Infraero
5.38	SEM PLACA	TV de tubo 29"	REGULAR	Infraero
5.39	10342576	TV Smart 32"	REGULAR	Infraero
5.40	SEM PLACA	CPU com monitores	REGULAR	Infraero
5.41	10262620	Impressora HP	REGULAR	Infraero

5.42	10272129	Monitor HP PC	REGULAR	Infraero
5.43	10262783	Impressora HP	REGULAR	Infraero
5.44	10481968	Estabilizador	REGULAR	Infraero
5.45	10273433	Impressora HP	REGULAR	Infraero
5.46	10272126	Monitor HP	REGULAR	Infraero
5.47	10262835	CPU HP	REGULAR	Infraero
5.48	SEM PLACA	Nobreak	REGULAR	Infraero
5.49	10481969	Estabilizador	REGULAR	Infraero
5.50	SEM PLACA	Bebedouros	REGULAR	Infraero
5.51	SEM PLACA	Balança de precisão digital	REGULAR	Infraero
5.52	SEM PLACA	Jogo de sofá	REGULAR	Infraero
5.53	SEM PLACA	Cadeiras giratórias	REGULAR	Infraero
5.54	SEM PLACA	Armário de aço prateleiras	REGULAR	Infraero
5.55	SEM PLACA	Lixeiras de inox cinzeiros	REGULAR	Infraero
5.56	SEM PLACA	Ar-condicionado	REGULAR	Infraero
5.57	SEM PLACA	Câmeras de circuito	REGULAR	Infraero
5.58	10461931	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.59	10461935	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.60	10342573	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.61	SEM PLACA	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.62	SEM PLACA	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.63	SEM PLACA	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.64	SEM PLACA	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.65	SEM PLACA	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.66	SEM PLACA	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.67	SEM PLACA	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.68	SEM PLACA	Armário de aço Roupeiro	REGULAR	Infraero
5.69	SEM PLACA	Carrinho de bagagens	REGULAR	Infraero

3.6. RELAÇÃO DE BENS ENVIADOS À DOAÇÃO:

6	Nº Patrimônio	Itens para doação (descarte eletrônico)	Estado de Uso	Empresa
6.01	10320430	Monitor de vídeo HP	Não funciona	Infraero
6.02	10310005	Monitor de vídeo HP	Não funciona	Infraero
6.03	10309943	Monitor de vídeo HP	Não funciona	Infraero
6.04	10309990	Monitor de vídeo HP	Não funciona	Infraero
6.05	10306354	Monitor de vídeo HP	Não funciona	Infraero
6.06	10382706	Monitor de vídeo HP	Não funciona	Infraero
6.07	SEM PLACA	Monitor de vídeo HP	Não funciona	Infraero
6.08	10425158	Monitor de vídeo NV	Não funciona	Infraero
6.09	10306964	Monitor de vídeo SAMSUNG	Não funciona	Infraero
6.10	20171656	CPU LENOVO	Não funciona	Infraero
6.11	10382605	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.12	10276119	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.13	10272010	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.14	10320940	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.15	10320543	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.16	10320305	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.17	10330064	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.18	10272027	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.19	10293074	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.20	10406709	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.21	SEM PLACA	CPU HP	Não funciona	Infraero
6.22	10481653	NO-BREAK	Não funciona	Infraero
6.23	10481651	NO-BREAK	Não funciona	Infraero
6.24	10369550	NO-BREAK	Não funciona	Infraero
6.25	10369549	NO-BREAK	Não funciona	Infraero

6.26	10307126	Impressora de cartão	Não funciona	Infraero
6.27	10369529	Impressora de cartão	Não funciona	Infraero
6.28	10345814	Plastificadora	Não funciona	Infraero
6.29	10307125	Scanner HP	Não funciona	Infraero
6.30	10345815	Ponto digital	Não funciona	Infraero
6.31	10262445	Central telefônica	Não funciona	Infraero
6.32	20001300	Radiocomunicação	Não funciona	Infraero
6.33	10406665	Detector de metais	Não funciona	Infraero
6.34	10461928	Detector de metais	Não funciona	Infraero
6.35	10461925	Detector de metais	Não funciona	Infraero
6.36	10461929	Detector de metais	Não funciona	Infraero
6.37	20059761	Detector de metais	Não funciona	Infraero
6.38	20059709	Detector de metais	Não funciona	Infraero
6.39	SEM PLACA	Detector de metais	Não funciona	Infraero
6.40	10307160	TV SAMSUNG	Não funciona	Infraero
6.41	SEM PLACA	TV LG	Não funciona	Infraero
6.42	10345273	TV LG	Não funciona	Infraero
6.43	10345250	TV LG	Não funciona	Infraero
6.44	10345271	TV LG	Não funciona	Infraero
6.45	10273458	TV LG	Não funciona	Infraero
6.46	10510426	TV LG	Não funciona	Infraero
6.47	SEM PLACA	Estabilizador	Não funciona	Infraero
6.48	SEM PLACA	Teclado	Não funciona	Infraero
6.49	SEM PLACA	Telefone fixo	Não funciona	Infraero
6.50	SEM PLACA	Transformador de energia	Não funciona	Infraero
6.51	SEM PLACA	Aparelho de DVD	Não funciona	Infraero
6.52	10383095	Telefone fixo	Não funciona	Infraero
6.53	10383066	Telefone fixo	Não funciona	Infraero
6.54	10383083	Telefone fixo	Não funciona	Infraero
6.55	10383113	Telefone fixo	Não funciona	Infraero
6.56	10383100	Telefone fixo	Não funciona	Infraero
6.57	10383080	Telefone fixo	Não funciona	Infraero
6.58	10383031	Telefone fixo	Não funciona	Infraero
6.59	10369921	Roteador	Não funciona	Infraero
6.60	10369527	Máquina fotográfica	Não funciona	Infraero
6.61	10414265	Bebedouro	Não funciona	Infraero
6.62	20121857	Impressora	Não funciona	Infraero

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ANTERIOR

Especificamente nesse ponto, tendo em vista os relatórios trimestrais encaminhado anteriormente, destaca-se as principais atividades realizadas no Aeroporto:

4.1. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023

Durante o primeiro trimestre de 2023, a concessionária desenvolveu diversas atividades de manutenção e melhoramento da estrutura aeroportuária, com foco nas áreas de convivência e alta circulação, visando, assim, uma maior segurança operacional.

De maneira sucinta, vale pontuar as seguintes atividades exercidas pelo Aeroporto no período em destaque:

Atividade	Breve síntese
Ações de manutenção e melhoramento da infraestrutura aeroportuária;	
a) Revitalização e Reparos das áreas administrativas e de circulação, incluindo manutenções elétricas	Instalação de novos refletores para iluminação do pátio de aeronaves; Troca de vidros quebrados ou desgastados e a aplicação de películas adesivas para retenção de calor; Colocação de nova sinalização em alguns extintores do TPS; Reabastecimento de cilindro de oxigênio da SCI (equipamentos de apoio resgate); Reparos no teto; Troca de vasos sanitários do TPS; Troca de maçanetas e fechaduras das portas das salas de administração; Reparo nas estruturas quebradas, danificadas ou faltantes; Paisagismo dos dois canteiros do jardim do aeroporto e renovação da iluminação; Pintura da área de desembarque; Reestruturação de Informativos no Portão de Acesso de Veículos; Reformulação de placas informativas e implementação de demais avisos às áreas controladas e restritas de segurança, módulos de atendimento prioritário, bagagens e volumes abandonados; Renovação da sinalização nas vagas prioritárias; Alterações dos drenos e substituição dos ar-condicionado da área de embarque, salas administrativas e área de inspeção de passageiros e bagagens; Manutenção da rede elétrica e de energia (aquisição de cabos, disjuntores, DPS e quatro de distribuição – QGBT); Instalação de persiana nas janelas da sala de instrução da SCI; Instalação de nova rede de fornecimento de água para o prédio da SCI.
b) Estruturação de sistema interno de câmeras	Remodelação elétrica do servidor, com novos cabos de rede; instalação e configuração de NVR (Network Vídeo Recorder); Compra de duas novas câmeras;
c) Auxílios à navegação aérea	a AEROPHB também adquiriu um inclinômetro, responsável pela calibragem do PAPI (Precision Approach Path Indicator). Tal equipamento é de suma importância para obtenção da certificação GEIV (Grupo Especial de Inspeção em Voo), que, mais tarde, em 18 de janeiro, foi aprovado.
	Houve também a manutenção corretiva do sistema de balizamento noturno da PPD, tendo em vista que algumas luzes de fim de pista queimaram em ambas as cabeceiras.

d) Veículos operacionais	Realização de reparo no compressor CHIAPERINI MC 7.6/24-2HP 23-v, com a compra de válvula de segurança e termostato; Recuperação e pintura das rodas do caminhão IVECO Magirus Euro; substituição do limpador de para-brisa do caminhão IVECO Magirus; Substituição da sirene do caminhão IVECO Magirus Euro; Recuperação do Megafone do caminhão IVECO Magirus Euro; Manu; tenção no Sistema contra incêndio (superestrutura) do caminhão IVECO Magirus Euro; Substituição das maçanetas do caminhão IVECO Magirus Euro. Além disso, foram ainda realizados outros serviços no Faísca 01, sendo eles: troca de óleo hidráulico, troca de óleo da bomba d'água, limpeza do elemento filtrante hidráulico, substituição dos faroletes traseiros, substituição das luminárias traseiras, substituição dos strobos, substituição do botão de acelerador da bomba externa, substituição do atuador sólido/neblina canhão para-choque, isolamento da cuíca lado direito do freio, substituição painel externo pelo interno, higienização do sistema hidráulico, lubrificação geral do equipamento, teste operacional do sistema de PQ, teste operacional do sistema de LGE, liberação da válvula de dosagem do LGE, teste operacional do canhão monitor.
e) Ações de varredura contínua e limpeza da área de movimento	Ante as condições dos pavimentos da área de movimento (PPD, taxiway e pátio de aeronaves), a Concessionária empreendeu esforços para, à época, manter a varredura contínua e limpeza manual, a fim de evitar qualquer obstáculo ou objetos que representem riscos à operação. No início de janeiro de 2023 foi realizado um evento SGSO, consistindo em uma varredura geral da área de manobras do aeroporto, envolvendo as áreas de operações, resposta à emergência, manutenção, security e administração aeroportuária. O objetivo do evento SGSO foi a identificação e recolhimento de F.O.D. e a conscientização dos funcionários do aeroporto em relação às rotinas de segurança operacional aeroportuária implementadas pelo SGSO do aeroporto.
f) Desobstrução dos Canais de Drenagem	Entre os dias 27/02/2023 e 28/02/2023 realizou-se os serviços de desobstrução da vala de drenagem da Cabeceira 28. Os serviços consistiram na retirada de solo e vegetação do canal que interliga as duas lagoas existentes na área do sítio aeroportuário por meio de serviços de escavação. A retirada de solo iniciou-se no dia 27/02/2023 às 08h30 e perdurou até as 18h00 do mesmo dia. O restante do canal foi desobstruído na manhã do dia 28/02/2023. Já no período da tarde, com a mesma escavadeira, realizou-se a compactação do solo retirado, mediante passadas simultâneas da máquina e espalhamento do solo e vegetação nas margens do canal. Inspeções de rotina seguem sendo realizadas na canaleta de drenagem presente na cabeceira 10. Em fevereiro/2023 não foi identificada a presença de vegetação e/ou solo que impeça o fluxo de escoamento da drenagem. Nesse sentido, as ações de inspeção continuaram, a fim de acompanhar de perto eventual necessidade de nova ação para desobstrução.
g) Ações de Controle de Fauna	No dia 02/03/2023 foram entregues à equipe da Seção Contra Incêndio (SCI) os equipamentos para captura e manejo de fauna silvestre. Na sequência, foram desenvolvidas atividades de familiarização com a equipe da SCI, em relação aos equipamentos de captura de fauna adquiridos. No mês de fevereiro foi identificada a presença de grande número de abelhas sobrevoando o poste de iluminação e para-raios localizado nas proximidades do Terminal de Passageiros (TPS). Tendo em vista o risco à segurança dos passageiros e colaboradores que trafegam pelas imediações todos os dias, e as prerrogativas previstas na Instrução Suplementar (IS) nº 153.501-001A (ANAC, 2021) realizou-se, no dia 07/03/2023, no turno da noite, a remoção das abelhas do local com o apoio de equipe técnica.
h) Ações de regularização da faixa preparada da PPD	Com vistas a adequar a faixa PPP conforme previsão expressa na Instrução Suplementar nº 154-002A (ANAC, 2021), a Concessionária realizou, entre os dias 07/03/2023 a 15/03/2023, o serviço de nivelamento e compactação do solo na área por meio do uso de máquina motoniveladora e rolo compactador. Os serviços foram acompanhados durante toda a sua execução pela equipe de operações do aeroporto e realizados fora das janelas de pousos e decolagens mediante anuência da ANAC. O prazo previsto para a realização do serviço teve de ser estendido por conta de mal funcionamento do rolo compactador. O serviço chegou a ser interrompido no dia 08/03/2023 e foi retomado e concluído no dia 15/03/2023.

i) instalação de placas informativas no perímetro operacional e patrimonial	Nos dias 07/03/2023 e 08/03/2023 foram instaladas placas informativas de segurança operacional e educação ambiental no perímetro da área patrimonial do aeródromo, conforme as especificações da Instrução Suplementar (IS) nº 107-001 I da ANAC (ANAC, 2022a). As placas foram construídas em molde metálico e impressas em lona, pregadas em estacas de madeira. A utilização de madeira como material das estacas se deu por conta da elevada umidade do solo e ação das chuvas na área do aeroporto. Já a criação de dois modelos de placa, com dimensões distintas, partiu do pressuposto de que existem seções da cerca patrimonial a distâncias da Pista de Pousos e Decolagens (PPD) que poderiam configurar as placas como obstáculos à navegação aérea. Assim sendo, no perímetro da cerca, principalmente no entorno da cabeceira 10, optou-se pela alocação de placas do modelo 2, de menor altura em relação ao solo. A instalação das placas se deu por meio de montagem e fixação dos moldes metálicos nas estacas de madeira, in loco, e o posicionamento delas no perímetro da cerca em distância não superior a 80 cm com o auxílio de cavadeira. Dando continuidade às atividades, destaca-se a realização de constantes monitoramentos da ocupação do perímetro patrimonial. Embora à época não tenha sido possível confirmar a regularidade dessas ocupações, o registro fotográfico e descritivo da situação serviu de subsídio para que a Prefeitura Municipal de Parnaíba e os demais órgãos intervenientes possam agir em casos em que for constatada a construção e cercamento irregular nos terrenos, bem como de ligações clandestinas de água e energia.
---	---

Assim como as obras da manutenção e melhoria, a AEROPHB realizou alguns investimentos importantes, tais como a pintura e renovação de diversas áreas do Aeroporto, incluindo as salas de embarque e desembarque, banheiros, áreas de check-in, muros externos e salas administrativas.

Na promoção de atividades integrativas com a comunidade, a Concessionária realizou alguns eventos importantes, tais como: a) ação social sobre a Batalha de Jenipapo; b) Palestras sobre a prevenção do câncer de colo de útero; c) Ação de conscientização histórica realizada na Escola Municipal Frei Higino.

Dando seguimento, os custos operacionais, à época, somavam-se em R\$ 808.315,24 (oitocentos e oito mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos).

Assim como os custos operacionais, foram apresentados dados importantes sobre a movimentação de passageiros e aeronaves. Isso porque, houve um decréscimo a partir do mês de fevereiro, tendo em vista o encerramento do período de férias e da alta temporada. Até o fechamento do mês de março o Aeroporto registrou uma movimentação de 4.752 passageiros.

As variações na movimentação de aeronaves da aviação regular ao longo do 1º trimestre de 2023 resultam de questões operacionais das companhias aéreas, tendo em vista a possibilidade de alterações pontuais de voos, por razões técnicas ou meteorológicas. Em relação às aeronaves da aviação geral, a diminuição da

movimentação também pode estar atrelada ao fim do período de férias de início de ano e, conseqüentemente, da alta temporada de verão.

No período analisado houve um total de 474 e 244 movimentos de aeronaves da aviação regular e geral, respectivamente, o que representa uma média de cerca de 8 movimentos diários no aeroporto.

4.2. ABRIL E MAIO DE 2023.

Dando continuidade às atividades realizadas no primeiro trimestre de 2023, a AEROPHB desenvolveu diversas atividades essenciais à manutenção da infraestrutura aeroportuária.

Assim, resumidamente:

Atividade	Breve síntese
Ações de manutenção e melhoramento da infraestrutura aeroportuária;	
a) Manutenções de infraestrutura	Reforma de salas administrativas, com a impermeabilização das janelas com a vedação de silicone e espuma expansiva para evitar danos causados por infiltração; reestruturação da parte elétrica; reposição da pintura em sala e adaptação para uso temporário da equipe de manutenção; Limpeza da laje na parte superior e remoção de objetos remanescentes de reformas anteriores; Fixação de novas telhas; substituição de lajes danificadas pela infiltração de água; substituição de cinco vidros quebrados na parte externa do edifício; compra de materiais elétricos, cabos, fios de cobre, eletrodutos e eletrocalhas para as instalações elétricas do aeroporto; compra de equipamentos para manutenção e instalação de ar condicionado; remoção e renovação da impermeabilização da face frontal do terminal; pintura das eletrocalhas e realocação para nova estrutura predial; remoção das telas de proteção do TPS para pintura e recolocação; substituição do painel de comando elétrico devido ao desbalanceamento de cargas; instalação de quadro elétrico com balanceamento de fases RST 127V F+N e 220v F+F; substituição de película protetiva das janelas internas; fechamento do vão da porta que dava acesso a outra sala administrativa; instalação de prateleiras e pintura de sala; manutenção no Regulador de Corrente Contínua (RCC) do 1º circuito, para maximizar o brilho até o limite de 6.6A; dedetização rotineira da área interna e externa, entre outros.
b) Compra de materiais de manutenção	1) Alicate Hidráulico Prensa Terminais –BOVENAU-300ST; 2) Morsa de Bancada 6POL 70 Noll; 3) Martelo Perfurador Rompedor SDS Plus ½ Pol 2.7j 820w com maleta; 4) Máquina de Solda Multiprocessador MIG MMA 220V 0.6 para 1MM FG4004W220 FORTG Pro; 5) Identificador de Cabos Multiplicador com Bateria 9V; 6) Megômetro MI-2705 Minipa; 7) Terrômetro 871 Minipa; 8) Alicate Rebitador Manual 17 POL Titanium; 9) Bolsa em Lona 430x240x300MM; 10) 2 unidades de Alicate Universal 8Pol Tramontina; 11) Furadeira de Bancada 5/8Pol. 3/4HP 550W Bivolt; 12) Jogo de Ferramentas com 150 Peças – STO95 10L; 13) Serra Mármore á Seco 4.3/8 Pol. 1.300W com 02; 14) Alicate para inserção Push Down MP 314B Mega Polo; 15) Alicate Crimpador para Cabos; 16) Jogo x- Line para Furar e Parafusar com 33 Peças e Maleta; 17) Jogo de Macho e Tarraxa com 40 Peças; 18) Capacímetro Digital HCP-200.

c) Edificações de Apoio	Revitalização e substituição de placas de trânsito; manutenção da estrutura hidráulica; manutenção da estação de segurança; adaptação de estação de segurança; restauração de material da estação de segurança; aquisição de material elétrico; manutenção e adaptação da estrutura predial e elétrica; renovação de estrutura externa; manutenção de mobília; sanitização;
d) Veículos e equipamentos	Substituição de equipamentos de segurança, como pneus e compra de novo fardamento; manutenção do veículo de apoio (revisão rotineira de Carro Contra Incêndio) nº 1 e nº 2; aprimoramento de veículo de manutenção das áreas verdes, com a instalação de correntes nas faces laterais da roçadeira; manutenção rotineira do Posto de Comando Móvel (PCM); compra de nova bateria para trator varredor.
e) Pista e pátio	Compra e instalação de equipamentos para iluminação; substituição de três lâmpadas de balizamento 45W;
f) Auxílios à navegação aérea	Manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); restauração de equipamento auxiliar e a restauração da estrutura de sustentação da biruta e remoção de vegetação rasteira na área sob o instrumento; substituição de lâmpada do farol rotativo danificada e recondutoramento do equipamento.
g) Áreas verdes	Manutenção do sistema de drenagem, com a remoção de matéria orgânica; roçagem rotineira das áreas externas; dedetização rotineira para aplicação de substâncias inseticidas; serviço de sondagem do solo; limpeza e remoção da vegetação rasteira na área protegida.

Como parte das rotinas aeroportuárias, a AEROPHB promoveu diversos treinamentos e capacitações de equipe. Destaca-se, entre as atividades:

- **Treinamento de manejo de fauna:** Realizado em 26/05/2023, os colaboradores foram treinados sobre as espécies-problema que habitam nas imediações do sítio aeroportuário e, como parte das instruções, os profissionais aprenderam a manusear equipamentos de proteção, captura e transporte de fauna silvestre. O treinamento contou com a presença de consultora especialista em herpetofauna e teve 3h de duração. Na ocasião, a consultora apresentou os equipamentos de fauna presentes no aeroporto e apresentou material didático. Além disso, foi produzido manual de manejo de fauna para uso dos bombeiros do SESCINC, com apoio da equipe de meio ambiente da AEROPHB.
- **Treinamentos de segurança operacional e segurança contra atos de interferência ilícita:** No dia 30/06/2023 foram realizados os treinamentos gerais SGSO, direção defensiva em aeródromos, comunicação e fraseologia padrão e conscientização AVSEC para os colaboradores da empresa contratada para as obras de reconstrução e revitalização do cercamento operacional do aeroporto (barreiras

físicas de segurança). A realização desses treinamentos constitui etapa prévia obrigatória para o início dos trabalhos na área operacional do aeroporto e foram conduzidos pelos gestores da AEROPHB. Após a realização dos treinamentos os colaboradores foram devidamente credenciados e puderam ter acesso à área operacional para início das obras, já no mês de julho.

- **Exercícios simulados de emergência e de tempo resposta:** No dia 09/05/2023 foi realizado um treinamento com a equipe de bombeiros a fim de simular uma emergência de saúde na área operacional do aeroporto, em que se utilizou de equipamentos de primeiros socorros, juntamente com o CCI e o veículo de apoio, para assegurar o tratamento em loco. A simulação ocorreu conforme as exigências da ANAC, e por meio do SREA, com o objetivo de responder de forma ágil às emergências previstas, salvar vidas, mitigar danos decorrentes de uma emergência aeroportuária e restaurar a operacionalidade do aeródromo. Já no dia 21/05/2023 foi realizado um exercício de simulação de tempo de resposta, também em conformidade com o regulamento da ANAC, que visou garantir especificamente a agilidade para a locomoção até a área da emergência e a capacidade de retornar à operacionalidade normal da PPD. Assim como no exercício anterior, neste exercício foram utilizados o CCI e o veículo de apoio.

Também é importante destacar que no segundo trimestre a AEROPHB também realizou diversos projetos de investimentos e obras de engenharia. Nesse sentido, podemos destacar:

- **Projeto Preventivo de Incêndio:** Protocolo do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (CBMEPI), registrado no Processo SEI nº 00321.007251/2023-97.
- **Projeto de drenagem do sítio aeroportuário:** Iniciado no segundo trimestre, o projeto de drenagem ainda estava em fase de elaboração de plantas e memoriais técnicos.
- **Licenciamento ambiental:** No segundo trimestre, a Licença de Operação (LO) nº D000496/24 ainda estava em processo de renovação. Dentre as pendências listadas pela SEMARH para a conclusão do processo, encontram-se a certificação dos bombeiros do Terminal de Passageiros (TPS) e o tamponamento de poço tubular existente no sítio aeroportuário. Tendo em vista os esforços para regularização, a Concessionária protocolou Ofício AeroPHB nº MA-14/2023 no dia 05/07/2023 via

Processo SEI nº 00130.001046/2023-65 para pedir esclarecimentos ao órgão competente.

- **Projeto de restauração dos pavimentos do sistema de pista e pátio:** Tendo em vista que a condição da superfície do pavimento da *pista de pouso e decolagem* apresentava defeitos de baixo a alto grau de severidade, de acordo com Avaliação Condicional dos Pavimentos, realizada em 2022, a Concessionária identificou que seria necessária restauração, especialmente, da camada de revestimento asfáltico, para manter a integridade do pavimento e garantir a segurança operacional. Foi elaborado um Termo de Referência que abordou, de maneira sucinta, todas as etapas necessárias para realização do projeto.

No que concerne o pavimento da *pista de táxi*, também foi identificada necessidade de intervenção. Tais situações se assemelham às intervenções necessárias na superfície do pavimento da pista de pouso e decolagem. Sobre o *pátio de aeronaves*, o Levantamento de Avaliação Funcional realizado identificou que o estado do pavimento flexível do pátio de aeronaves varia entre ruim e péssimo, enquanto o pavimento rígido do pátio de aeronaves apresenta estado entre regular e péssimo. Assim, foi elaborado um estudo para identificar todas as análises necessárias a fim de se obter um diagnóstico confiável. Na oportunidade, foram identificadas a necessidade de intervenções destrutivas e não destrutivas, ambas de acordo com o Manual de Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários (SGPA) da Anac. Conforme recomendações da própria Anac, através da Análise de Plano de Ações Corretivas (PAC) (SEI nº 8371175) e respectivo Ofício nº 451/2023/VABR/GFIC/SIA-ANAC (SEI nº 8371324), ambos no âmbito do processo nº 00058.036106/2022-08, a intervenção deverá ser priorizada, ante a dilatação e desnivelamento entre os pavimentos rígido e flexível do pátio de aeronaves. Tais indicativos seguiram para análise.

- **Projeto das pistas de serviço interna (lado AR) e novo acesso ao PAA:** O projeto contempla a construção de uma pista de pavimento flexível, denominada de Via 1, demolição e reconstrução da Via 2 e restauração da Via 3, atualmente ambas de pavimentos flexíveis. As Vias 1 e 2 estão localizadas no lado Ar, enquanto a Via 3 está localizada no lado terra, a qual refere-se ao novo acesso ao PAA. Para propiciar o dimensionamento das camadas das vias, foi realizada uma investigação geotécnica, por meio de 5 sondagens para identificar os valores de CBR, nas áreas das vias, no

período de 24 de maio de 2023 a 26 de maio de 2023. A partir dos resultados, foi realizado o projeto de dimensionamento do pavimento, de modo que sejam suportados todos os esforços dos veículos que circulam o Aeroporto, em especial os caminhões de combate a incêndio (CCI), caminhões de abastecimento de aeronaves e veículos dedicados a ronda.

- **Projeto para implantação da RESA conforme RBAC nº 154:** O projeto de implantação da RESA foi iniciado pela avaliação da capacidade de suporte atual do pavimento existente. Para realizar a respectiva avaliação, faz-se necessário o conhecimento dos valores de CBR e/ou módulos de elasticidade inerentes aos materiais. Desse modo, foram contratadas sondagens no primeiro trimestre, as quais foram realizadas no período de 24 de maio de 2023 a 26 de maio de 2023. Na RESA, foram realizados 4 furos de sondagem à percussão (SPT), denominados SPT-01, SPT-02, SPT-03 e SPT-04 e 4 furos para determinação do Índice de Suporte Califórnia (ISC), limites de liquidez e outros itens descritos, denominados CBR-01, CBR-02, CBR-03 e CBR-04. Os ensaios foram realizados no período de 24 de maio de 2023 a 26 de maio de 2023. A avaliação da resistência da área de segurança de fim de pista (RESA), foi realizada com base nas diretrizes previstas no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 154. A apresentação dos resultados seguiu as instruções do Guia de Apresentação de Evidências de Infraestrutura, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). À época, foi estipulado o mês de julho para envio do relatório consolidado à Anac.
- **Implantação do cercamento operacional e patrimonial:** A implantação do novo cercamento operacional e patrimonial foi iniciada no mês de julho/2023.
- **Projeto de adequação de estacionamento existente e via de acesso com nova rótula:** O projeto contempla a área do novo estacionamento com ampliação do número de vagas para 144 unidades para veículos e 12 nova vagas para motos. O Projeto foi elaborado conforme levantamento topográfico atualizado, contratado em dez/2022. O projeto contemplou novas soluções de fluxos de acessos e circulação tanto de pedestres como de veículos. Além disso, contou com a implantação e definições de canteiros com áreas verdes, demarcações de vagas, aplicação de cerceamentos, locação e definições de projeto luminotécnico, definições de acabamentos, especificações de mobiliários urbanos soltos (bancos, lixeiras, bicicletários), e definições de sinalização de pistas e vagas (taxi, ônibus, embarque e desembarque).

Nesse mesmo período a AEROPHB também firmou importantes parcerias, na intenção de promover impulsionamento educacional aos colaboradores do Aeroporto. No segundo semestre foi dada continuidade nas tratativas de parcerias com a Prefeitura de Parnaíba e com a UFDPAR (Universidade Federal do Delta do Parnaíba).

No que contende as demais atividades e investimentos, destaca-se: a) licenciamento ambiental; b) monitoramento da qualidade de água; e c) cadeira escaladora para atendimento de pessoas com necessidade de atendimento especial (PNAE).

Já nas ações sociais, a AEROPHB integrou a comunidade local e os seus colaboradores em diversas atividades interessantes. Em parceria com a Azul Linhas Aéreas, no dia 18/04/2023 foi realizada a Ação Solidária de Páscoa, com cerca de 50 crianças residentes no bairro Fazendinha.

Nesse ínterim, também podemos destacar que no dia 07/06/2023, o Aeroporto teve a honra de receber em suas dependências os alunos da Educação Infantil do Colégio Mérito, localizada no bairro Nossa Senhora de Fatima. O intuito da visita foi estimular o entusiasmo das crianças por meio do contato com os profissionais da aviação e apresentar a elas a infraestrutura do aeroporto e as aeronaves no pátio.

Dando seguimento, os custos operacionais foram assim estipulados:

Mês	Custos
Abril	R\$ 472.801,09
Maior	R\$ 683.743,63

Fonte: AeroPHB (2023).

Os custos do mês de junho estavam em fase de consolidação à época.

No que tange a movimentação de passageiros no período, após apresentar um significativo decréscimo com o encerramento da temporada de verão, a movimentação de passageiros permaneceu estável durante os meses de abril e maio.

Ato contínuo, quando da análise da movimentação de aeronaves, no período em destaque houve uma diminuição acentuada, particularmente relacionado com a

redução da malha de voos da Azul Linhas Aéreas e Azul Conecta, além da suspensão da Voepass. As alterações da malha aérea são comuns e resultam de remanejamentos internos dos operadores aéreos, em razão de fatores operacionais e de demanda sazonal.

4.3. JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023

Assim como nos demais trimestres, a AEROPHB empenhou esforços para dar seguimento na conservação, manutenção e operação de todos os itens e dependências do Aeroporto.

De maneira sucinta, é válido destacar as seguintes atividades de infraestrutura:

Atividade	Breve síntese
Ações de manutenção e melhoramento da infraestrutura aeroportuária;	
a) Manutenções de infraestrutura	Instalação de persianas nas salas administrativas; restauração e pintura das estruturas de ferro do telhado da área operacional; reforma e pintura da fachada da área operacional e da área de desembarque; reparos de infiltração e pintura do teto da área operacional; pintura da fachada externa do aeroporto; pintura dos postes do abrigo para embarque; instalação de refletores no pátio; implantação de eletrodutos e fotocélula da lâmpada anticolisão; reforma da sala do Centro de Operações Aeroportuárias (COA); reparos na copa da SCI e copa do TPS, com pinturas da geladeira, troca do reservatório e do bebedouro; trocas dos suportes de papel toalha, papel higiênico e álcool em gel; reforma do armário de uso interno do aeroporto; fabricação de mesa utilizada para alimentação dos colaboradores; confecção de abafadores; instalação de ramal na guarita de segurança; aquisição de materiais e equipamentos de apoio as operações da Seção Contra Incêndio (SCI); Locação de rádios de comunicação; aquisição de nobreak, baterias para caminhão da SCI, vergalhões para obra das cercas; aquisição de fitas isolantes, alicates, chaves de fenda, etc.; restauração de telhas, eletrocalhas e soquetes; manutenção e reparo do módulo do som e do monitor de câmeras; pintura da casa de força; instalação de eletrocalhas; pintura do banheiro com acesso para PCD; limpeza e manutenção da esteira de devolução de bagagem; manutenção de computadores e etc.
b) Veículos e equipamentos	Manutenção do Carro Contra Incêndio (CCI) nº 1 e 2, incluindo a manutenção na válvula de alívio de pressão da bomba contra incêndio; manutenção rotineira do Posto de Comando Móvel (PCM) nas viaturas, como troca de pneus, alinhamento, balanceamento e troca de farol; manutenção rotineira na viatura da SCI.
c) Pista e pátio	Troca de lâmpadas de balizamento e lâmpadas da cabeceira da pista; substituição de três lâmpadas de balizamento 45W.

d) Áreas verdes	Realização de serviço de limpeza e remoção de vegetação, poda de árvores próximas à cabine de força e no estacionamento do aeroporto.
-----------------	---

Acerca dos treinamentos, a AEROPHB promoveu, através do Batalhão de Operações da Polícia Militar do Piauí, a capacitação dos alunos do curso de operações aéreas, com a finalidade de formá-los no 4º estágio do curso (IV-EOA/2023).

A título de feedback e tendo em vista as ações de investimento já em curso, a AEROPHB elucidou os seguintes pontos:

- **Projeto Preventivo de Incêndio:** À época o projeto estava na 4ª revisão junto ao CBMEPI. O último parecer havia sido emitido em 21/10/2023, mediante laudo nº 181471 emitido em 21/10/2023 no âmbito do Processo nº 00321.010212/2023-77. No laudo, o CBMEPI solicitou alterações pontuais nos projetos já encaminhados e exige o cálculo/projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
- **Projeto de drenagem do sítio aeroportuário:** À época o projeto estava em fase de elaboração de plantas e memoriais técnicos do sistema de drenagem da área de Pista de Pousos e Decolagens. Foi dado início à adequação da drenagem do pátio de aviação geral e comercial, por meio do dimensionamento de novas canaletas e valas de drenagem.
- **Licenciamento ambiental:** Iniciado o projeto e protocolado pedido de esclarecimentos, no dia 01/09/2023 foi proferido despacho nº 96/2023/SEMAR-PI/SMA/DRH/GACRM/COUAG via processo SEI nº 00130.001046/2023-65, direcionando os autos à diretoria de recursos hídricos para emissão de parecer final.
- **Projeto de restauração dos pavimentos do sistema de pista e pátio, pista de taxi e pátio de aeronaves:** A adequação da pista de pouso e decolagem se encontrava em vias de negociação para contratação, observando o Termo de Referência elaborado no início do projeto. Como ação mitigadora, a Concessionária regularmente verifica as dependências e as condições das pistas.
- **Projeto de implantação da RESA conforme RBAC nº 154:** À época a elaboração do relatório consolidado da Avaliação de Capacidade de Suporte da RESA estava em fase final para, depois, ser encaminhado à Anac para homologação.

- **Implantação do cercamento operacional e patrimonial:** Iniciado em julho/2023, a implantação do novo cercamento ainda estava em execução no terceiro trimestre.
- **Projeto de adequação de estacionamento existente e via de acesso com nova rótula:** Assim como informado no segundo trimestre, o projeto de adequação de estacionamento estava em vias de elaboração do projeto executivo. O projeto contempla novas soluções de fluxos de acessos e circulação tanto de pedestres como de veículos. Além disso, conta com a implantação e definições de canteiros com áreas verdes, demarcações de vagas, aplicação de cerceamentos, locação e definições de projeto luminotécnico, definições de acabamentos, especificações de mobiliários urbanos soltos (bancos, lixeiras, bicicletários), e definições de sinalização de pistas e vagas (taxi, ônibus, embarque e desembarque).

Também como medida de proporcionar recorrentes palestras e eventos sobre educação ambiental e demais ações, a AEROPHB avançou nas tratativas com a Prefeitura de Parnaíba e com a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr).

Sobre as ações sociais proporcionadas pela Concessionária em parceria com a Azul Conecta, o Colégio Arco Íris visitou a infraestrutura do aeroporto em 16/08/2023, de maneira a demonstrar aos alunos as rotinas dos profissionais de aviação e aeronaves no pátio.

Os custos do período foram assim estimados:

Mês	Custos
Junho	R\$ 980.184,60
Julho	R\$ 561.849,00
Agosto	R\$ 654.536,25
Setembro	R\$ 675.037,23

Fonte: AeroPHB (2023).

Tão importante quanto os custos operacionais, destaca-se que no período supracitado houve uma expressiva movimentação de passageiros especialmente no mês de julho, tendo em vista o período de férias. Nos meses seguintes, como esperado, houve uma redução no transbordo de passageiros.

Já em relação às movimentações de aeronaves, foi demonstrado que nos meses de junho e julho, o cenário crescente foi semelhante aos primeiros meses do ano (uma média de 235 movimentações entre janeiro e abril). Nos meses seguintes as movimentações de aeronaves caíram, mantendo-se valores similares aos do mês de maio.

5. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE 2023

De maneira pontual e sintetizada, conforme a íntegra dos documentos anexos, destaca-se os resultados contábeis (DRE) apurados no exercício de 2023:

Descrição	Total
Receitas tarifárias, locações e governamentais para investimentos	R\$ 3.035.596,08
Deduções (ISS, COFINS, PIS)	R\$ 376.973,46
Lucro bruto	R\$ 2.658.622,62
Resultados operacionais	R\$ 1.362.926,17
Despesas não operacionais	R\$ 62.865,52
Resultado antes do IR e CSL	R\$ 1.425.791,69
Provisões de IR e CSL	R\$ 111.296,48
Prejuízo do exercício	R\$ 1.537.088,17

Ato contínuo, também conforme a íntegra do documento anexo, destaca-se o quadro-resumo dos valores inseridos no balancete:

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo	850.960,25D	24.921.600,86	24.360.304,30	1.412.256,81D
Passivo	850.960,25C	11.250.239,58	11.811.536,14	1.412.256,81C
Patrimônio Líquido	698.719,19D	4.290.631,31	2.753.543,14	2.235.807,36D
Contas de Resultado - Receitas	0,00	3.412.574,13	3.412.574,13	0,00
Contas de Resultados - Custos e Despesas	0,00	4.646.053,57	4.646.053,57	0,00
Contas de Apuração	0,00	5.183.970,06	5.183.970,06	0,00
Contas devedoras	850.960,25D	34.751.624,49	34.190.327,93	1.412.256,81D
Contas Credoras	152.241,06C	18.953.445,02	17.977.653,41	823.550,55D
Resultado do mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório apresentou a relação das principais ações empreendidas pela AEROPHB durante o ano de 2023 em atendimento ao Ofício Circular nº 68/2023/SEAD-PI/GAB/SUPARC/CMOG, do Governo do Estado do Piauí, com vistas à melhoria operacional do Aeroporto de Parnaíba, bem como o panorama geral dos projetos de investimentos, obras, ações sociais, treinamentos e outras atividades desempenhadas pela Concessionária.

Este relatório tem como intuito a observância das disposições contratuais do Contrato de Concessão nº 01/2022 e está em conformidade com as diretrizes do Manual de Gestão de Contratos de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado do Piauí.

A SBPB Parnaíba Sociedade de Propósito Específico S.A., no cumprimento de suas funções operacionais como administradora e operadora do Aeroporto Internacional de Parnaíba/Prefeito Dr. João Silva Filho, permanece à disposição do Poder Público estadual, para o provimento de dados, informações e esclarecimentos que se mostrarem necessários, inclusive os relativos aos documentos mencionados neste relatório.